

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand orsakad av Uplight-lampa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Björn Totting.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Uplight-lampa, dvs lampa med ljuskällan riktad uppåt och som saknar skydd över den heta lågenergilampan, antände gardin och gardinkappa, som draperats runt fönstret. Den kvinnliga lägenhetsinnehavaren brännskadades på händer och armar, då hon försökte dra ner den brinnande gardinen och släcka, och fick köras med ambulans till sjukhus för sina brännskador. Denna typ av uppåtriktad lampa utan skydd över den heta glödlampan bedöms farlig och framöver kunna starta fler bränder i bl a fladdrande gardiner.