

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 20:24 konstaterades följande: Brand på köksbord som självslocknat. Rökfylld lägenhet.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökventilation och initiering av restvärde.

Brandförlopp

Brand har uppstått i ljusdekorationer och köksbord, där ljus lämnats brinnande när familjen lämnar lägenheten. Branden har spridits till bordsskivan där den förkolat ca 1/2 kvm av denna för att därefter självslockna.

Skadeomfattning

Brandskadat bord och rökfylld lägenhet.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning har ej förelegat enär branden självslocknat.

UNDERSÖKNING

Påbörjad i samband med brandsläckningen av brandmästare AA och branding BB. Kompletterande utredning av branding Björn Totting.

Platsbeskrivning

Bostadslägenhet med brandstart i köket.

Primärbrand

Ljus och ljusdekorationer som antänts och där branden spridits till köksbord av trä.

Brandorsak

Glömt levande ljus.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Ljus som lämnats brinnande på köksbord. Ljus har brunnit ner och antänt ljusdekorationer och bordsskivan av trä. Branden har tack vare lyckliga omständigheter självslocknat. Brandspridningsrisk har således ej förelegat. Lägenheten rökskadad. Ej risk för annans liv eller egendom.