

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa. Den xx-xx-xx klockan 09.30.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, och XX, polisen. Den yy-yy-yy klockan 10.20.

OBJEKTET

1 ½ plans villa med källare. Källaren innehåller garage, tvättstuga och förråd. I nedre plan finns kök, vardagsrum, badrum, ett sovrum. Övre plan har två sovrum, wc, tv-rum. Hela byggnaden är i trä, förutom källaren som är murad. Yttertakets är belagt med plåt.

HÄNDELSEN

NN som sover i nedre våningen vaknar av att det luktar rök. Hon kliver ur sängen och ser då att delar av huset är rökfylld och att det brinner på övre våningen. Telefonen går inte att använda, så hon springer till grannen och larmar räddningstjänsten därifrån. Vid larmningen meddelar hon att ett av barnen kan finnas kvar på övre våningen. När räddningstjänsten anländer 15 minuter efter larm, sätts alla resurser in på livräddning. Strax efter att rökdykarna påbörjat insatsen kom besked om att alla var ute i säkerhet. Det brann då i övre våningen samt på vinden.

UNDERSÖKNING

Hela övre våningen är brandskadad, samt delar av vinden. Nedre våningen har rök och vattensador. Det finns inga brandvarnare eller någon släckutrustning i huset. Branden har börjat i TV rummet. I detta rum finns en stor soffa av vinkelmodell, TV, bord, musikanläggning samt en del annat. Undersökningen visar att branden börjat vid den vänstra väggen av rummet. Där har väggbeklädnaden bränts bort på en del av väggen. Väggen består av en 12 mm byggskiva på en träregel c/c 60 cm.

Väggen är isolerad med Rockwool-skiva. På väggen finns en elcentral vid högra övre kanten av dörren till sovrummet. Det finns inga elektriska vägguttag eller kopplingsdosor på väggen, inga skarvsladdar, belysning eller något annat elektriskt vid eller på väggen. Vid samtal med de boende i huset framkom att ingen visste vad som fanns vid väggen.

Vid undersökningen hittades bl a två st högtalare och resterna av något som kan ha varit en radio. Inget var elektriskt anslutet. Där fanns också rester av kartonger som innehållit tidningar, vidare fanns där böcker, en väska, resterna av ett litet bord mm. Soffan har de största brandskadorna på den vänstra sidan, vilket tyder på att branden har varit efter TV-rummets vänstra vägg. Det finns inga spår av någon brandfarlig vätska i rummet.

SLUTSATSER

Om det funnits en brandvarnare i övre våningen, hade branden blivit upptäckt mycket tidigare. Branden har börjat vid TV-rummets vänstra vägg. Brandorsaken kan inte fastställas.

ÅTGÄRDER

Elcentralen har skickats till elbolaget för undersökning. Resultatet på undersökningen visar att elcentralen är utan anmärkning.