

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i gatukökstrailer.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten. xx-xx-xx kl 10.00.

## **HÄNDELSEN**

Vid en djurauktion vid slakteriet X:s lokaler var en gatukökstrailer uppställd. Vid uppstarten av den gasol värmda stekbordet small det bara till och det började brinna runt stekbordet. Någon larmade 112 och stort larm dras på huvudstation bilarna 201, 202, 203 och 218 med insatsledare NN åker mot adressen. Vid framkomsten brinner det i mellanväggen och utrymmet inne i trailern var rökfylld. Personalen som arbetade i gatuköket hade vid Räddningstjänstens framkomst kopplat bort 4st gasol tuber P11 och placerat dem på ett säkert ställe. Räddningstjänsten sågar upp mellanväggen och släcker av branden i frigoliten som finns i denna.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undertecknad var på plats 10 min efter styrkan och såg hela förloppet, tyvärr fungerade ej kameran. Personalen hade kopplat loss gasolflaskorna och placerat dem på ett säkert ställe. Det brann fortfarande i frigoliten som fanns i mellan väggen räddningstjänsten sågade upp ytterväggen när den frilagts var det lätt att komma åt branden. I mellanväggen var också gasolledningarna dragna, det var hela ledningar utan skarvar förutom där det förmodligen hade läckt gasol där var det en 90-graders koppling i mellanväggen dragen in till stekbordet, Det var en stor trailer ca 10-12 meter lång och 2,40 meter på bredden. Trailern hade inte varit i bruk på ett par månader.

## **SLUTSATS**

Ett gasol läckage i kopplingen har orsakat branden. När ledningar och kopplingar är dolda i mellanväggen är det ju nästan omöjligt att kontrollera dem.

## **ERFARENHETER**

En årlig provtryckning av transportabla gasolanläggningar bör göras av någon opartisk person. För hela systemet rör sig ju vid dom olika transporter till nya uppställnings platser.