

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fritösolja.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten den xx-xx-xx.

HÄNDELSEN

En anställd kommer till restaurangen på morgonen och sätter på strömmen till fritösearna utan att kolla om det finns tillräckligt med olja. Sedan går den anställde upp på övervåningen för att klä om sig i personalrummet. När hon sedan återvänder till bottenvåningen brinner det i fritösoljan. Släckförsök görs med kolsyresläckare men misslyckas. 112 larmas och stortlarm dras på huvudstation, bilarna 201, 202, 203 och 218 med insatsledare NN åker mot adressen. Vid framkomsten är hela byggnaden rökfylld, inga personer finns kvar inne. Man får reda på av personalen att fritösoljan brinner. Taktiken blir att vi släcker med mellanskum först sedan övertrycksventileras hela byggnaden när vi har krossat ett fönsterparti för att få ut röken. Hål sågas upp i taket för att kontrollera att inga brandgaser finns kvar i dolda utrymmen.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad var med vid insatsen. Hela byggnaden blev rök och sotskadad. Det var mycket nära för en totalskada men denna gång var tiden på vår sida. Ännu en gång var det fritösolja som ännu en gång orsakat en brand. Hela byggnaden är i princip en brandcell utom fläktrummet på övervåningen. Ingen polisutredning gjord.

SLUTSATS

Hela insatsen gick mycket bra. Att släcka fritösolja med skum fungerade utmärkt. Taktiken att sedan övertrycksventilera hela byggnaden fungerade också bra, håltagningen av trä och plåttak med motorsåg gick mycket snabbt. Dagen efter var hela byggnaden sanerad och man kunde ha full verksamhet.

ERFARENHETER

Det saknades punktskydd över fritösen vilket nog hade släckt branden. Personalen måste lära sig att kolla att det finns tillräckligt med olja innan fritösen sätts på.