

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i villa.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Kriminalinspektör NN, den xx-xx-xx, samt intervju med räddningsledaren utförd av Per Ahlberg.

## **HÄNDELSEN**

En granne som är ute och rastar hunden hör hur brandvarnaren ljuder i aktuell villa och kontrollerar närmare och ser att det brinner i köket klockan 112. Stort larm X-by deltidstation samt huvudstationen Z-stad dras klockan 06.16. Bilarna A och B anländer först till brandplatsen klockan 06.30 där får uppgifter om att huset är tomt på folk. Samtidigt från huvudstation åker bilarna X, Y och Z med insatsledare XX. Rökdykare sätts in från deltidstationen direkt som slår ner branden i skåpen över spisen. Spisen bärs ut på altanen och övriga byggnaden kontrolleras av.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Se polisens protokoll:

"Branden har varit koncentrerad till köket med primärbrand vid spisen och till höger och ovanför denna. Hela huset har kraftiga rök- och värmeskador. I övervåningen har hettan varit så stark att en TV och en dator smält ner. Husets treglasfönster har stått emot och förhindrat en hotande övertändning som mycket väl kunnat orsaka en spridning till grannhusen. Spisen är av fabrikat X (identifierat märke) och installerades för ca två månader sedan. Brandmännen hade burit ut den på altanen i samband med släckningsinsatsen. Vreden är nersmälta men då plasten dras bort visar avfasningar på reglagepinnarna att kokzonerna 1 och 4 varit i läge av, kokzon 2 i läge 1 och kokzon 3 i läge 12. Kokzon 3 är belägen till höger mot spisens baksida. Ugnsvreden var i läge av."

## **SLUTSATS**

Ännu något på en spis som orsakat en brand.

## **ERFARENHETER**

Man ser hur nyttigt det är med brandvarnare hade ej grannen hört den tjuta hade vi fått en betydligt senare upptäckt av branden och troligen fått en brandspridning till flera fastigheter.