

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 15:12 konstaterades följande: Personal från hemtjänsten har släckt brand i kläder på en äldre kvinna. Kvinnan satt i en stol med brand i kläderna nere vid fötterna och upp längs benen.

Räddningstjänstens åtgärder

Kvinnan omhändertas av ambulanspersonal och körs brännskadad till sjukhus.

Brandförlopp

Cigarettglöd synes ha antänt kvinnans kläder vid fotnivån.

Skadeomfattning

Enbart personskador på kvinnan.

Spridningsrisker

Ingen risk för brandspridning. Stor risk för kvinnans liv.

UNDERSÖKNING

Ingen undersökning på plats.

Platsbeskrivning

Enskilt boende i bostadslägenhet i flerfamiljshus. Brandindikeringsystem, dvs rökdetektor kopplad till hemtjänsten fanns installerat och fungerade enligt plan.

Primärbrand

Brand i kläder.

Brandorsak

Rökning.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Kvinnan hade brandindikeringsystem kopplat till hemtjänsten, som snabbt var på plats och släckte branden samtidigt som larm gick till brandkåren. Detta är inte tillräckligt vid brand i kläder på äldre människor. Bostadssprinkler men framförallt säkrare rökningrutiner och mindre lättantändliga kläder, skulle kanske kunnat rädda kvinnan, som dog på sjukhus xxxx-xx-xx dvs 18 dagar efter branden.