

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet. Flerbostadshus. Den xx-xx-xx klockan 01.57.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, den xx-xx-xx klockan 09.50.

OBJEKTET

Bostadshuset är en tvåvåningsbyggnad med fyra lägenheter, två st i varje plan. Huset är byggt i trä på en betongplatta. Det är ett av många likadana i området. Den aktuella lägenheten är på andra våningen.

HÄNDELSEN

NN låg och sov. I lägenheten fanns förutom NN 3 st katter och en hund. Strax före klockan två vaknade hon av ett konstigt ljud, hon trodde efteråt att det var det knastrande ljudet från branden. Hon såg då att lägenheten var rökfylld och att det brann i köket. NN ringde till grannen och sade att det brinner, grannen ringde till NN:s son som bor i närheten. Sonen klädde på sig och sprang upp till sin mors lägenhet. NN hade under tiden själv larmat räddningstjänsten. Sonen hade kontakt med sin mor via telefon, hon hade en sladdlös apparat. Han uppmanade henne att gå in i vardagsrummet och stänga dörren efter sig. När han kom upp i trappen var det mycket rök i lägenheten, han uppskattade att det var ca 50 cm fri sikt från golvet. Sonen hade tagit med sig en liten pulversläckare för att kunna släcka branden, men han gjorde bedömningen att det brann för mycket för att det skulle lyckas. Han tog sig krypande genom hallen in till vardagsrummet. I vardagsrummet öppnade de dörren till balkongen för att kunna andas frisk luft. Efter en stund kom räddningsstyrkan från X-by, de skickade in rökdykare som hjälpte NN ut till det fria via trappan. Sonen hoppade från balkongen ner på marken. NN togs om hand av ambulanspersonal och fördes till sjukhus för vård, hon hade dragit i sig mycket rök. Hon hade gått omkring i lägenheten och sökt sina katter och hunden.

UNDERSÖKNING

Lägenheten har stora rök- och värmeskador. I köket är det brandskador. De största skadorna är i ett hörn av köket, till vänster om fönstret sett inifrån. Här har det stått ett frysskåp av golvmöbelform. Frysskåpet har brandpersonalen burit ut på gården. Brandskadorna är från golvet och upp mot väggarna i ett perfekt brand-V. Det som brunnit är tapeter, golvmattor, gardiner, fönsterfoder och karm samt lite annat som funnits bredvid skåpet. Väggarna är av gips på träregel. Frysskåpet som undersökts, visar att den troliga brandorsaken är startreläet som brunnit med öppen låga och antänt skumplastisoleringen som finns på skåpets baksida. Rester av isoleringen sitter långt ner på skåpet, nära startreläet. Isoleringen som brunnit har sedan antänt väggen och golvet. Frysskåpet är av märke X (identifierat märke), ca 10 år gammalt. Brandförloppet har troligen varit ganska lugnt. Det fanns inte så mycket att brinna i från början. När sedan branden fått fäste i gardiner, fönsterfoder och karm samt taket, har branden fått ett lite snabbare förlopp. Då är branden upptäckt och hjälp på väg. Den brinnande skumplastisoleringen på frysskåpet har troligen orsakat den kraftiga röken. Lägenheten saknar brandvarnare.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns en liten risk för brandspridning till övriga lägenheter i huset.

SLUTSATSER

Branden har börjat i köket. Branden har troligen startat i frysskåpets startrelä.

ERFARENHETER

En brandvarnare i lägenheten hade väckt NN i ett mycket tidigare skede och branden hade fått en annan utveckling

ÅTGÄRDER

Kontakt har tagits med fastighetsägaren ang. saknaden av brandvarnare. Ägaren är ett kommunalägt bostadsbolag.



Startreläet.