

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand på rättsspsyk avd. i X-stad, ett automatlarmsobjekt.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

## **OBJEKTET**

Byggt i två plan med vind och källare. Stommen i betong. Yttre beklädnad med målat tegel. Trä- konstruktion i vind med tegel tak. Ett gammalt mentalsjukhus.

## **HÄNDELSEN**

Larmet inkom till räddningstjänsten kl.23.02, som automatlarm. X-stads deltidstyrka med bil 461, 463, från Z-stad åker bil 415. Enligt han som släpade ut mannen så var det precis att han kunde komma in i rummet utan att använda rökskydd. (Han jobbar vanligtvis som brandman, extrajobbar som vårdare.) En person rökskadas. Jag hänvisar vidare till insatsrapporten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökningen blir samma kväll. Sängen som den intagna personen låg i har släpats ut i korridor. Det är ett skrivbord och en tillhörande stol som har eldhärjats. Vad jag kan förstå så har branden anlagts i en av skrivbordslådorna, där har vi de största kolningsskadorna. Även i ett bord och en stol finns det skador. Och för att det inte skall larma i ett tidigt skede så har mannen satt för larmdon, ventiler och tätat med handukar vid dörrspringor. Personen vårdas för att tidigare anlagt brand.

## **SLUTSATSER**

Kan med detta konstatera att branden är anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om inte personal gjort något så har det funnits risk för spridning och även rök spridning då ventilering av den samma är svårt för dessa verksamheter.