

HÄNDELSEN

Omfattning vid ankomst

I förtältet till en husvagn står det en gasolvärmare av märke X (identifierat märke) uppställd med en gasolflaska P11. Värmaren har varit i drift under kvällen och vid midnatt skulle ägare stänga den. Han gjorde som bruksanvisningen beskriver, stängde kranen på gasolflaskan. Detta var omöjligt enligt honom. Flera personer försökte utan att lyckas. Ägaren lossar anslutningen i flaskan varvid gasen tändes av lågan i kaminen. Han får brännskador i ansiktet. Paniken gör att han sparkar ut kaminen med flaskan utanför förtältet. Kamin och flaska blir liggande på marken med än kraftigare låga då gasen kommer i vätskefas. Ägare tillsammans med hjälp lyckas att släcka lågan med vatten dock fortsätter gas att strömma ut.

Räddningstjänstens åtgärder

Brandpersonal reser upp flaskan och kan med stor handkraft stänga flaskkranen.

Brandförlopp

Branden fick ett kraftigt förlopp då flaskan sparkades omkull och med utflöde av gas i vätskefas.

Skadeomfattning

Ägaren fick brandskador i ansiktet som han sökt vård för. Små brandskador på trätrallgolv i förtältet i övrigt inga skador på husvagn eller förtält.

Spridningsrisker

Husvagnen var så uppställd att någon spridning till andra vagnar ej förelåg.

UNDERSÖKNINGEN

Platsbeskrivning

Permanentuppställd husvagn med förtält. Förtältet 6x4 meter stående på uppbyggd träaltan 6x6 meter, i förtältet finns bord och stolar med dynor, elektriskt kylskåp och mattor på golvet. Märke X gasoleldad kamin med öppen låga nyttjas i förtältet för uppvärmning. Kaminen placerad intill yttervägg i förtält stående på trägolvet. Ett vred på kaminen gör det möjligt att justera lågan dock ej helt släcka den. Gasolflaskan P11 stående enligt bruksanvisning på avsedd plats i kaminen.

Primärbrand

Branden uppstod i anslutningen där slangen är ansluten till flaskan.

Brandorsak

Sannolikt har ägaren skruvat åt fel håll på kranventilen på gasolflaskan. Med handkraften har spindeln öppnats upp i topp och "fastnat" där. Flera andra som försöker att stänga kranen lyckas inte då kranen fastnat i öppet läge. Gasläckage från slanganslutning tändes av lågan från kaminen då ägaren helt felaktigt försöker att släcka kaminen med att demontera bort anslutningsslangen.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Gasolflaskan P11 sändes in till gasbolaget för att få bekräftat ev. fel eller brister på kranventilen. Enligt noteringar på bifogad reklameringsrapport från gasbolaget finns det inget fel på flaskan. Kunskap om riskerna med brandfarlig gas hos allmänheten är inte tillfredställande varför information och utbildning behövs.