

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lager klockan 19.19.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten, klockan 19.40.

OBJEKTET

Företaget X har stora fabriks- och kontorslokaler samt lagerlokaler. Numera är det ingen tillverkning i lokalerna. Det finns en butik med företagets hela sortiment samt jakt- och fiskeutrustning. I en del av byggnaderna är det lager. Allt är byggt i ett plan. Hela byggnaden är automatlarmad, kopplat till räddningstjänsten. Rök och värmedetektorer jämnt fördelade.

HÄNDELSEN

Vid 19 tiden satt en av de anställda hemma och började fundera på om han hade låst alla dörrar i företagets lokaler när han hade slutat för dagen. Osäkerheten om detta gjorde att han och hans flickvän tog bilen och åkte till företaget för att förvissa sig om låsningen. När de kom fram såg de att det stod en bil av större modell, en van, utanför en av portarna till lagret. Portarna var öppna till en del och trasiga. Han sade till sin flickvän att hålla sig från porten medan han kollade vad som var på gång. När han tittade in i lokalen såg han att det stod en man och tände på en hög med pappkartonger. Denna man hade hållt olja på kartongerna innan han tände på. Företagets man sprang in och släckte branden i kartongerna, det brann ca 15 cm på längden och med ca 20 cm höga lågor. Han kastade sig över den obekanta mannen som försökte fly ut till sin bil. Mannen slogs ner till marken och efter ett tumult lyckades den anställde hålla honom kvar på marken. Flickvännen hade via SOS larmat polisen och räddningstjänsten. Polisen anlände och grep mannen. Räddningstjänsten sökte igenom lokalerna efter ev. flera bränder.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var på plats ca 20 min efter larm. Undersökningen gjordes med polisens tillstånd. Portarna till lagret har körts sönder med bilen, varor ur sortimentet har lastats i bilen innan mannen tänder på en hög med kartonger. Lokalen är ett lager med diverse varor, kläder, tält, handskar och mycket annat. Lagret har ingen brandteknisk avskiljning till butiken, det är samma brandcell. Endast en vägg med glesa bräder och wellpapp finns mellan lager och butik. En del av lokalen har på senare tid byggts om till butik. I lagret står också en helikopter. Kartongerna är i tre häckar, de ska skickas till återvinning. På den i mitten har en olja hållts ut samt på golvet. Det är en syntetisk kolvkompressorolja ISO VG 32 i en 4 liters plastdunk. Den tillverkas av företaget Y. Dunken står kvar på golvet. Det har brunnit i den mittersta av kartonghögarna, ca 15 cm långt och ca 6 cm brett. Det finns inga elektriska kablar eller maskiner vid kartongerna. Det är inte någon självantändning, oljan har hållts ut och antänts. Branden är troligen anlagd. Automatlarmet utlöstes inte. Regelbunden brandsyn har gjorts på företaget.

SPRIDNINGSRISK

Se bif. spridningsutlåtande.

SLUTSATSER

Branden har startats i kartongerna. Olja har hållts ut på kartongerna. Branden är med mycket stor sannolikhet anlagd. Branden har släckts av en anställd på företaget.

ERFARENHETER

Slumpen gjorde att branden upptäcktes i tid. En större brand har troligen undvikits.

FÖRSLAG

Gör en brandteknisk avskiljning mellan butik och lager. Lagerlokal med varor som garage för helikopter är tveksamt.

ÅTGÄRDER

Kontakt har tagits med person på företaget Y för info om kompressoroljan. Förebyggande avd. Räddningstjänsten är informerad. Kopia på rapporten har skickats till Räddningsverket samt polisen i området.