

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand kl 08 :13.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm med representant från tekniska roteln.

OBJEKTET

Äldre fastighet, byggd på 1870-talet. Den ursprungliga fastigheten byggd med liggande timmer, bestående av 2 plan på cirka 40 kvadratmeter vardera. Undervåningen har senare byggts till, med ett sovrum, samt tvättstuga och altan.

HÄNDELSEN

Förbipasserande har upptäckt rök från fastigheten, de har då krossat en ruta till entrédörren och försökt ta sig in, men fått retirera p g a rök och värme. Vid insatsledarens ankomst, berättar personerna att de sett en fot i köket, hans beslut då blir livräddning med rökdykare. Uppgifterna visade sig vara korrekta, ganska snart fann rökdykarna en person liggande på rygg på köksgolvet. När mannen förts ut, kunde man konstatera att han var avliden. Efter detta vidtar släckning och eftersläckning.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen visar det sig att de största brandskadorna är i sovrummet och vardagsrummet. Kök och badrum, samt rum över dessa är förhållandevis intakta. Vid undersökningen konstaterades att sovrummet varit startutrymmet. Ett elektriskt värmeelement från sovrummet skickas till SKL för undersökning, det visar sig vara felfritt. Under samtal med grannar och hemtjänstpersonal visar det sig att mannen varit storrökare, cirka 60 cigaretter/dag. Man har också vid ett flertal tillfällen upptäckt brännmärken efter cigaretter på golv och bord. Efter dessa uppgifter och uteslutning av andra brandsaker, kom vi fram till att brandsaken med största sannolikhet är en brinnande cigarett. Fastigheten saknade brandvarnare.

ERFARENHETER

Ännu en dödsbrand där en äldre man och cigaretter är inblandade, trots att flera personer känt till och känt en oro för mannens rökning, kunde inte olyckan förebyggas, hur skall vi komma åt den här problematiken?