

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Broholm, räddningstjänsten, och NN, kriminaltekniker.

OBJEKTET

Äldre tvåplansvilla, som är uppfört helt i trä, delvis källare under huset. Huset håller på att renoveras, är mycket sparsamt möblerat, endast kök och vardagsrum är möblerade.

HÄNDELSEN

Mannen som bor i huset har enligt egna uppgifter eldat i braskassetten under kvällen, har "vispat" runt med en liten skyffel och sedan lagt den i skarven mellan plåt och trägolv, har därefter somnat. Han har vid sextiden på morgonen åkt till jobbet. Rök upptäcks av förbipasserande vid 07.30, varvid räddningstjänsten larmas. Vid dess framkomst är stora delar av fastigheten rökfylld, branden är koncentrerad till vardagsrummet där braskassetten är placerad. Se vidare bifogad insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kunde konstateras att de kraftigaste brandskadorna var på golvet framför braskassetten, bl. a hade en golvbjälke brunnit av. Till höger fanns ett guldfärgat ställ med verktyg, i vilket ett fattades, det hittades i källaren under braskassetten, illa åtgånget. Det är mycket sannolikt att glöder följt med skyffeln, när mannen rörde runt i spisen och att dessa ramlat ner i en springa mellan plåt och golvbrädor och orsakat en glödbrand.

ERFARENHETER

Mannen som bor i huset låg och sov på en soffa i det eldhärjade rummet, vaknade tidigt på morgonen och åkte till jobbet utan att märka något. Han har enligt min mening haft tur, hade han legat kvar, hade han utsatts för stor risk. Det fanns ingen brandvarnare alls i hela fastigheten.