

INLEDNING

Utvärderingen av branden gjordes utan medverkan av polisen då inga misstankar om brott fanns.

HÄNDELSEN

Upptäckt samt personers agerande

Ägaren som lagade mat på spisen vilade i en soffå i allrummet under väntan på att maten skulle bli färdig (kök och allrum var sammanbyggt). Plötsligt hörde hon konstiga ljud i köket och upptäckte då att det brann runt spisfläkten. Hon försökte att dämpa branden med en liten pulversläckare som hämtades från bilen. Räddningstjänsten kontaktades via 112.

Räddningstjänstens agerande

Vid räddningstjänstens framkomst brann det i skåpet ovanför spisfläkten och i trossbotten till ovanvåningen. För att komma åt att släcka branden var det nödvändigt att ta bort de väggfasta köksskåpen och göra hål i kökstaket och badrumsgolvet på ovanvåningen. Branden släcktes med vatten.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnad/Objekt

Byggnaden, en villa i ett och ett halvt plan uppfördes i mitten av 1970-talet med stomme av trä med gips på insidan och fasadtegel på utsidan. En brandvarnare fanns i huset men fungerade ej då batteri saknades.

Brandorsak

Branden orsakades med stor sannolikhet av en glömd gryta på spisen vars innehåll fattade eld. De elledningarna som var sönderbrända ovanför spisen kontrollerades av undertecknad men inget tyder på att dessa ledningar kan ha orsakat branden.

Spridning och skador

Branden orsakade brandskador i väggen och på takbjälkar men endast mindre synliga rökskador. Totalt vistades två personer i huset men ingen av dessa skadades.

SLUTSATSER OCH ERFARENHETER

Detta är en klassisk brandorsak, bortglömd mat på spisen och med påslagna spisplattor. Om det hade funnits en fungerande brandvarnare i huset skulle branden uppmärksammas i ett betydligt tidigare skede.

ÅTGÄRDER

Det är mycket viktigt att brandvarnarna kontrolleras med jämna mellanrum och att det finns flera brandvarnare i större lägenheter/bostäder.