

HÄNDELSEN

Upptäckt samt personalens agerande

På förmiddagen vid 11-tiden användes en bageriugn för att baka pizzor vilket resulterade i ett automatiskt brandlarm via en rökdetektor, såväl brandpersonal som hotellpersonal bedömde att röken kom från pizzabakningen. Eftersom pizzorna var färdiga stängdes ugnen av och vädring gjordes. Samma eftermiddag vid 16-tiden skulle nya pizzor bakas. Klockan 16.25 kommer det ytterligare ett automatiskt brandlarm till SOS från hotellet X. Personalen upptäcker samtidigt som larmet tjuver att det är rök i korridoren mellan köket och matsalen. De misstänker att det även denna gång är ugnen som har förorsakat larmet och går in i bageriet för att kontrollera ugnen. Väl inne i bageriet såg de att slog det upp lågor från ovensidan på ugnen. Branden släcktes av med hjälp av tre skumsläckare och en kolsyresläckare samt att strömmen till ugnen bröts.

Räddningstjänstens agerande

Vid räddningstjänstens framkomst (tidsangivelse saknas i utryckningsrapporten) var branden släckt men p g a mycket rök i flera lokaler gjordes en evakuering av de cirka 100 gäster som vistades i restaurangen, lobbyn och konferensavdelningen.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnad/Objekt

Byggnaden som uppfördes i början på 1990-talet är en hotell och konferensanläggning. Totalt som mest cirka 1500 personer.

Brandorsak

Brännbart material som förvarades ovanpå en bageriugn.

Spridning och skador

Innertaket blev sotskadat. Liten risk för brandspridning. Inga personskador.

SLUTSATSER OCH ERFARENHETER

Ugnen skall naturligtvis inte användas som förrådsplats.

ÅTGÄRDER

Checklista som innehåller kontrollpunkter av bl a hur förvaringen av brännbart material sker bör upprättas.