

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i tvättstuga, X-gatan. Behjälplig polisen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polistekniker NN.

OBJEKTET

Ett flerfamiljshus om 3-8 vån. Stomme av betong yttre beklädnad av puts och tak av tegelpannor. Tvättstugan är belägen i källaren och huset är uppfört i suterräng, då källaren befinner sig i markplan på södra sidan. Källaren består av en lång gång med utrymmen på ena sidan och förbindelsen till trapphus på andra sidan. Tvättstugan har två tvättmaskiner en torktumlare och ett torkskåp. Tvättstugan är på ca 14 kvadratmeter. Finns ett torkrum i anslutning.

HÄNDELSEN

Larm om brand i tvättstuga inkom kl. 04:04 till räddningstjänsten. På plats möter den som larmat upp, talar om var branden är. Rökdykare sätts in via trapphus och ner i källare, rökdykarna får snabbt kontroll över branden och kan släcka den, därefter ventileras rök ut med hjälp av fläkt. Ingen människa kommer till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds samma dag kl. 09:45. Vi går in i källaren från södra sidan och i korridoren finns det inget synligt om någon brand, så vi kan gå direkt till tvättstugan. Den har begränsade skador med sot i taket och lysrörsarmatur som delvis smält av värmen. Brandskadorna som är finns i en torktumlare som det brunnit i. I trumman ligger det kläder och handdukar som är brandskadade, det syns även en form av brand V från öppningen och frampå. Branden har startat i kläderna och ungefär hälften av tvätten är uppbränd. Spridit sig utåt och upp utvändigt torktumlaren. Vid undersökningen har ingen naturlig brandorsak kunnat konstateras. Torktumlaren är av märke X(identifierat märke) serie nr. xxx. Det som får oss att reagera är att frontluckan inte kan ha varit stängd vid tillfället för brandens start då luckan, och dess tätninglist varken är bränd eller sotig. Och för att maskinen skall kunna startas måste luckan vara stängd. Vi hittar inget onormalt i kläder eller handdukar.

SLUTSETSER

Med ovanstående skrift talar det starkt för att branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till övriga tvättstugan går inte att bortse från även om belastningen är ringa. Övriga maskiner hade påverkats.