

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 19.45 konstaterades följande: Lägenhetsinnehavarna upptäckte branden i sin lägenhet, då de återvände efter en promenad.

### Räddningstjänstens åtgärder

Brandhärden på köksbordet kontrollerades. Lägenheten rökventilerades. Lägenhetsinnehavarna som själva släckt branden togs om hand av ambulanspersonal och kördes till sjukhus. Ett spädbarn som burits förbi lägenheten genom röken kördes till sjukhus med ambulans för kontroll.

### Brandförlopp

Lägenheten var fylld av tjock svart rök. Två rökskadade personer höll på med släckning av branden. Trapphuset hade börjat rökfyllas.

### Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till primärbrandhärden runt träljusstaken på köksbordet som inkluderade köksfönstret som sprängts av värmen. Lägenheten var kraftigt rökskadad. Pga att dörren stått öppen mot trapphuset under släckförsöket spreds även rök ut i detta. Lägenhetsinnehavarna bedöms ha rökskadats under släckningen av branden.

### Spridningsrisker

Branden hade fått en sådan omfattning att risk för vidare brandspridning inom lägenheten förelåg. En övertändning av denna var nära förestående. En direkt risk förelåg för de två personernas liv och hälsa som var i lägenheten. Den öppna dörren mot trapphuset innebar en risk för brand- och rökspridning ut i trappan med vidhängande risk för de personers liv eller hälsa som utrymde via denna.

## UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till branden.

### Platsundersökning

Lägenhet i flerfamiljshus.

### Brandorsak

Glömt stearinljus.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Kraftig brand i kök. Lägenhetsinnehavarna ådrog sig rökskador i samband med eget släckförsök. Rökspridning ut i trapphus medförde risk även för andra människors liv eller hälsa. I stället för att stänga lägenhetsdörren och larva brandkåren försökte lägenhetsinnehavarna släcka branden med risk både för sina egna liv samt övriga hyresgäster i trappan.

## SAKKUNNIGUTLÅTANDE

### Anledning till utlåtande

Begäran av Polismyndigheten angående risk för brand- och rökspridning samt för människors liv/hälsa.

### Objektsbeskrivning

Lägenhet på 3e våningsplanet i flerfamiljsbostadshus.

### Larm till räddningstjänsten

Räddningstjänsten larmades söndagen den xx-xx-xx kl 19.39 om en brand på X-gatan.

### Omfattning vid ankomst

Vid ankomsten kl 19.45 konstaterades att en brand ägt rum i en lägenhet på 3e våningsplanet. Lägenheten var fylld av tjock svart rök. Två röskadade personer höll på med släckning av branden. Trapphuset hade börjat rökfyllas.

### **Omfattning vid upptäckt**

Lägenhetsinnehavarna upptäckte branden i sin lägenhet, då de återvände efter en promenad.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Brandhärden på köksbordet kontrollerades. Lägenheten rökventilerades. Lägenhetsinnehavarna som själva släckt branden togs om hand av ambulanspersonal och kördes till sjukhus. Ett spädbarn som burits förbi lägenheten genom röken kördes till sjukhus med ambulans för kontroll.

### **Faktiska brandskador**

Brandskadorna begränsades till primärbrandhärden runt träljusstaken på köksbordet som inkluderade köksfönstret som sprängts av värmen. Lägenheten var kraftigt röskadad. Pga att dörren stått öppen mot trapphuset under släckförsöket spreds även rök ut i detta.

### **Faktiska personskador**

Lägenhetsinnehavarna bedöms ha röskadats under släckningen av branden. Branden hade fått en sådan omfattning att risk för vidare brandspridning inom lägenheten förelåg. En övertändning av denna var nära förestående. En direkt risk förelåg för de två personernas liv och hälsa som var i lägenheten. Den öppna dörren mot trapphuset innebar en risk för brand- och rökspridning ut i trappan med vidhängande risk för de personers liv eller hälsa som utrymde via denna.

### **Underlag för utlåtandet**

Brandutredning och riskbedömning i direkt anslutning till branden.