

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i uthus/vedbod, den xx-xx-xx klockan 18:05, X-vägen i X-stad.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Bo Wiberg, räddningstjänsten, den yy-yy-yy klockan 09:45.

## **OBJEKTET**

Villa i två plan utan källare. Byggt på 1960-talet. Byggnadsyta ca 100 m<sup>2</sup>. Byggt med betongblock. Villan värms upp med en vedeldad panna. Villan står i en grupp av tre hus där två av husen är sammanbyggda. Avståndet till det tredje huset är ca 1,6 m. Kedjehus kallas det. De har en gemensam garagebyggnad. Tomterna är mellan 400-500 m<sup>2</sup>. På en av dessa tomter har det byggts ett kombinerat förråd och vedbod. Byggt helt i trä med plåttak. Står på betongplintar. Ca 2,5 x 6 m stort.

## **HÄNDELSEN**

NN hade kvällen innan denna händelse askat ur sin panna. Askan förvarades i ett kärl av plast. Kärlet ställdes ut på tomten efter att pannan rengjorts. Vid klockan 14 dagen efter att detta gjorts, tog NN. in kärlet med aska i vedboden och ställde det på golvet. Kärlet hade då stått ute nästan ett dygn. Vid 18-tiden upptäckte grannarna att vedboden brann. Räddningstjänsten larmades klockan 18:05. Vid deras ankomst brann hela vedboden. Vedboden släcktes. Ca 4 m från vedboden finns en lekstuga som grannen äger, men den var inte hotad av branden.

## **UNDERSÖKNING**

Hela vedboden är brandskadad. Den högra delen, sett från dörren, har innehållit lite blandat, bräder, plankstumpar, sånt som är bra att ha. I den vänstra delen fanns det kapad och kluven ved, travad upp till taket. Det finns ingen elektricitet inkopplad till vedboden. Plastkärlet med aska ställdes vid den del där det fanns bräder och plank. Glöd i askan har antänt plastkärlet och golvet. Branden har spridit sig till bräderna och veden och hela vedboden.

## **SLUTSATSER**

Askan från vedpannan har förvarats i ett plastkärl. Brandsak är glöd i askan som antänt plastkärlet och golvet.

## **ERFARENHETER**

En klassiker. Aska i ett brännbart kärl. När ska folk förstå att det är en dålig kombination.

## **FÖRSLAG**

Idag när sotarna utför en brandskyddskontroll i bl a villor, skulle de kunna informera husägarna lite allmänt om risker med aska och annat som finns i pannrummen. Sotarna är de enda som når alla villaägare ang. brandskydd.