

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand i X-stad där polisen begär assistans angående utredning.

UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, MM tekniska roteln samt OO, PP, QQ från SKL.

OBJEKTET

En 1½ plans villa uppförd i trä med vind, utan källare torpargrund. Yttre beklädnad av stående träpanel. Taket är belagt med tegel.

HÄNDELSE

En granne är ute och går med hunden när hon upptäcker att det ryker från villan, hon springer då hem och larmar räddningstjänsten. Hänvisar till insatsrapporten. Ingen människa kommer till skada. Brandvarnare fungerade.

UNDERSÖKNING

Inleddes den Xxx-xx-xx kl. 20:30 tillsammans med NN och OO. Och där en rundvandring i huset gjordes och där vi kom överens om att branden startat på bottenvåningen. Där branden har härjat i hall, arbetsrum, TV-rum och kök. Där är det kraftigaste brandskadorna, jämförelse med övervåning dit branden har spridit sig och även vinden har skador. Brandbilden talar för att branden har startat i hallen och det finns låga skador under trappen på golvet och en liten lucka till varmvattenberedare där den står placerad. Den har ett tydligt brand-V på sig. Sedan är el-centralen påverkad och vi upptäcker att det står två marschaller i det samma. Sedan gör vi inte mer den dagen. Påbörjas dagen därpå kl.10:15 och då är MM med. Och vi är överrens att branden har startat i hallen. Vi upptäcker att elcentralen har kraftiga kolningssador på insidan och dörren till centralen hittar vi ej. Vi kontrollerar marschallerna hurvida de kan vara inblandade men det är svårt att avgöra, vecken har lättare kolningsskador, ljusmassan ligger snett i behållaren. Vi tittar även på el delen dels i skåpet och dels i varmvattenberedaren. Kan inte avgöra vad som orsakat branden. MM beslutar att Vi tar hjälp av SKL och QQ. Den undersökningen inleds två dagar senare kl.12:45 Där vi koncentrerar oss till el-centralen och varmvattenberedaren QQ håller med om brandens förfarande, och det är QQ som kollar på det elektriska och det han ser med blotta ögat så kan han inte se några fel. Vi monterar ner hela centralen och eldelar till varmvattenberedaren, som QQ tar med sig till SKL. Prover tas också från golv/matta och kläder vid varmvattenberedaren. Även marschallerna tas med. Brandbilden talar för att branden har startat i eller i anslutning till el-centralen.

SLUTSATSER

Orsaken till branden har ej kunnat fastställas. Branden har startat i hallen och troligen i eller i anslutning till el-centralen. Ingen brännbar vätska i proverna har påvisats. Någon naturlig orsak till branden har inte kunnat konstateras.