

Felvänd oljefylld elradiator

Den oljefyllda elradiatorn som var placerad i ett apparatrum upptäcktes i samband med en besiktning, den var då så het att färgen bränts bort och den kunde orsaka brännskador. Radiatorn är försedd med hållare (fötter) så att den kan ställas fritt på golvet, den var i det här fallet placerad fritt på cementgolvet utan något brännbart intill. Radiatorn är av märke X art nr xxx, med effekten 300W samt försedd med 1-fas jordad stickpropp och S-märkt. Det är en produkt från företaget X.

Att den var så här het beror på att fötterna tryckts fast på radiatorns övre del, (eftersom över- och underdel är lika utformade kan man montera fötterna både på över- och underdel) det har medfört att undre delen hamnat uppåt och värmestaven i radiatorn har inte täckts med olja och inte fått någon kylning. Det finns inte något överhettningsskydd i värmestaven så temperaturen kan bli mycket hög.