

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Torrkökning i lägenhet på X-vägen i X-stad.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

## **OBJEKTET**

Ett flerfamiljshus om tre trapphus med vardera 5 lägenheter i varje uppgång. Stomme i betong, beklädnad tegel och takpannor. Innehållande källare och krypvind.

## **HÄNDELSEN**

Larm om rökutveckling lägenhet, trapphus inkommer till räddningstjänsten kl. 16:23. Under utryckning får vi reda på att det står en person i lägenheten och tittar ut. Vid framkomst möter han upp talar om att det inte är någon brand, berättar att det är mat som är vidbränd. Han visar in till lägenheten, det är en ugnform som stått på platta som är orsaken, (då spisen saknar ugnslucka) maten i formen har kolat. Finns ingen fläkt. Rök finns i lägenhet och trapphus som vi med hjälp av rökfläkt evakuerar. Lägenhetsinnehavaren har lämnat matlagningen och gått till en bekant och glömt av maten på spisen, när han återvänder efter ca. en timme så är det vidbränt med rökutveckling som följd. Innehavaren har flyttat över formen till en bänk och även den kolar av värmen. Brandvarnare finns och har fungerat.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Utföres samtidigt som larmet. Kan bara konstatera att det är en ugnform på spisplatta som orsakat detta.

## **SLUTSATSER**

Vidbränd mat på spis är orsaken.

## **SPRIDNINGSRISK**

Vid tidpunkten då innehavaren kommer tillbaka så har det värsta redan varit så någon spridningsrisk till övriga lägenheten är jag tveksam till.