

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Källarbrand på X-gatan i X-by, en ort utanför X-stad. Där polisen begär hjälp.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, polisens tekniska rotel.

OBJEKTET

Ett flerfamiljs hus med två trappuppgångar om vardera sex lägenheter. Källare med bl.a. förråd, pannrum, tvättstuga, cykelgarage, bilgarage, hobbyrum. Vind. Stomme och bjälklag i betong. Yttre beklädnad i plåt och tegelpannor.

HÄNDELSEN

Larm om källarbrand inkom till räddningstjänsten kl. 18:21. Efter att grannar har larmat. Vid framkomst så slår lågor ut genom källarfönster och angränsande trapphus var helt rökfyllt. Rökdykare sattes in via trapphuset och samtidigt en utvändig släckning genom källarfönster. Branden släcktes i startutrymmet. I stort sätt hela källaren och samtliga lägenheter i angränsande trapphus rökfylldes. Röken evakuerades med hjälp av räddningstjänstens rökfläkt och öppna fönster. Ingen människa kom till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Påbörjades den xx-xx-xx kl. 10:15 genom en rundvandring i källaren. Och där kan vi konstatera att branden startat i ett källarförråd, som består av rörstomme och träbeklädnad. I denna del finns 4 st. förråd varav 2 st. är bortbrända. Av brandbilden att döma har sedan branden spridit sig till delar av de andra förråden där kolningsskador finns, i denna kallar del finns sot och rökskador. Det visar sig också att dörren till trapphuset varit öppen därmed är rökspridningen ett faktum vid brandtillfället. Är kraftiga sot- och rökskador i delen av trapphuset som är i källaren, även sotkador upp mot entréplan i trapphuset. I förråd som är bortbrända så har det varit varmt då även sotavlgringen är borta av värmen. I förrådet har funnits bl.a. en TV och någon form av rörstativ, gardinstänger och kartonger. Det finns ingen el i själva förråden enbart en lampa som är placerad utanför. Vi kan ej finna något som talar om hur branden startat. Prover tas och sändes till SKL.

SLUTSATSER

Vid undersökningstillfället kan vi ej fastställa brandorsaken. Efter polisförhör med vittnen så har man sett ungdomar i källaren, efter ytterligare förhör med dessa så framkommer det att man har hållit på med bensinbomber i förrådet. Kan nu säga att det är anlagt eller av vårdslöshet.

SPRIDNINGSRISK

Fanns spridningsrisk till trapphuset.

ERFARENHETER

Hade källardörren varit stängd som den skall, så hade rökspridningen inte blivit så kraftfull.