

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Polisen begär assistans med utredning efter en lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN, polisen. Dagen efter var AA och BB från SKL med.

OBJEKTET

Ett flerfamiljshus i 5 plan typ loftgång. Ingångar i vardera del av byggnaden. Där bottenplan utgör allmänna utrymmen ingen källare, vind. Stomme i betong. Yttre beklädnad av tegel och tak i papp. Den drabbade lägenheten består av två rum och kök.

HÄNDELSEN

Hänvisar till insatsrapporten. En person rökskadades lätt. Brandvarnare var bortplockad och låg i en bokhylla.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds den xx-xx-xx kl. 10:00. Vi börjar med en rundvandring i lägenheten. Brandbilden i lägenheten talar för att branden startat i hallen. Där köket och vardagsrummet har sot- och värmeskador. Sovrummet har sot- och rökskador. Garderob med ingång från hallen har sot- och värmeskador, dörren är kraftigt brandskadad. Toaletten har sot- och rökskador och där är inte dörren lika skadad. Hallen har de största brandskadorna, varför vi koncentrerar undersökningen till hallen. Möbleringen i hallen består av en hallmöbel med sitt del, liten hallbyrå, städgarderob. Hatthylla där det bl.a. hänger två shoppingvagnar i brandrester under hylla ligger bl.a. en hårtork har ej varit ansluten. Hallmöbel med sittdel står mellan toalett och garderobsdörrar. På den ligger det tidningsbuntar och en stol upplagt. På hallbyrån ligger tyger och en slipmaskin som är ansluten till det eluttag som finns i hallen. Även en dammsugare är ansluten till uttaget. Dessa utesluts som orsak då eluttag ej är skadat.

Står man framför hallmöbeln med sittdel, så syns ett brand-V på väggen. Vi börjar undersöka mer kring denna möbel plocka bort tidningsrester och stol, rensar runt på golvet. Kan då se att hallmöbeln har kolningsskador på baksida och ett ben som delvis är bortbrunnet. Lyfter bort hallmöbel och frilägger golvet under. Bland resterna finner vi aluminiumkoppor som tillhör värmeljus och glasbitar som kan tillhöra ljusstakar för värmeljus. Där finns brandskador i golvlister och på golvmatta som har ett brännhål 10*5 cm. Nu syns ett brand-V från golvet. Vi tar brandrestprov på golvlister och golvmatta. Primär brandplatsen är då mellan toalett och garderob där hallmöbel står placerad.

Den yy-yy-yy kl. 12:45 så medverkar AA och BB från SKL som vill ta ytterligare prover från köket de instämmer angående brandstart i hallen. Svar på prover redovisas på kopia av utlåtandet från SKL. Från de brandrestprover som togs i hallen finner man spår av brännbara ämnen som bl.a. ingår i brännbar vätska av typen lacknafta. Övriga prover redovisas som bifogat svar från SKL

SLUTSATSER

Brandbilden och övriga omständigheter talar starkt för att branden är anlagd.