

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Polisen begär assistans vid utredning av lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens tekniker NN.

OBJEKTET

Ett flerfamiljshus med två trapphus. Stomme och bjälklag i betong. Yttre beklädnad bestående av plåt och takbeklädnad i tegelpannor. Byggnaden har två trapphus med 7 lägenheter i varje. Källare med sedvanliga allmänna utrymmen och garage. Vinden är inrymd. Den drabbade lägenheten består av två rum och kök.

HÄNDELSEN

Ingen människa kommer till skada. Ingen brandvarnare. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Påbörjas den xx-xx-xx kl. 10:30. Lägenhetsdörren är uppbruten av räddningstjänsten. Lägenheten är lindrigt skadad mest sot- och rökskador. I sovrummet finner vi sot- och rökavtryck efter en madrass som legat på golvet. Madrassen är utslängd av räddningstjänsten. Finns två mindre kolningsskador i laminatgolvet 4-5 cm i diameter, par mm djupa. Madrassen är jämnt bränd över hela ytan. Madrass är av typ bäddmadrass mått 200x80x5 cm. Märket sitter kvar. Där madrassen legat finns ett badrumsskåp som har kolningsskador, har förmodligen använts som sängbord. Finner också ett antal tomma plastflaskor, tändare, cigarettask mm utspridd på golvet. Kan konstatera att branden förmodligen startat i madrassen och sedan gjort avtryck i laminatgolvet. Prover tas men ger ej några positiva svar.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan ej fastställas, då inga naturliga orsaker finns så kan den bero på allmänfarlig vårdslöshet eller att det är anlagt.