

Brand i tvättmaskin den xx-xx-xx på X-vägen i X-by.

Vi fick ett larm om en villabrand i ort som heter X-by och ligger ca 15 km från X-stad, på väg dit fick vi reda på att det var tvättmaskinen som brunnit men att ägaren lyckats släcka branden. När vi kommer dit är våran deltidstation i X-by på plats och har påbörjat kontroll av tvättmaskinen och vädring. Tvättmaskinen bärs ut och nu börjar mitt arbete som brandutredare! Börjar ta reda mod.beteckning, serienr. osv. samtidigt som jag förklarar för ägarna som undrar hur det kunde hända, att detta inte är ovanligt och det troligtvis är någon form av kortslutning eller glappkontakt.

Jag tänkte nöja mig med detta konstaterande och skriva att orsaken till branden var just det jag redogjort för, men så tänkte jag att det kunde vara intressant om man kunde se vad det var som orsakat kortslutningen eller vad det nu var, så sagt och gjort så plockades toppen av på tvättmaskinen och undersökningen kunde börja. Vad som då uppdagades för mina ögon var en död mus som bitit av en sladd. Jag hade troligtvis rätt med att det var en kortslutning men då att det berodde på något fel på maskinen inte att detta var orsaken. Detta kan vara orsaken till bränder i dyl. apparater och att man då skyller på dessa, när det har en mer "naturlig" orsak, här ser man också hur viktigt det är att göra en ordentlig koll innan man bestämmer sig för vad som kan vara orsaken, detta har jag lärt mig!