

## **OMFATTNING VID ANKOMST**

Vid räddningstjänstens ankomst var det rökutveckling från fastigheten. Fastighetsägaren hade själv försökt att släcka branden.

## **RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER**

Rökdykare tog sig in i fastigheten och släckte branden som var koncentrerad till köket. Branden eftersläcktes och den brandskadade fastigheten ventilerades.

## **BRANDFÖRLOPP**

Fastighetsägaren kom hem och såg då rök från fönster och dörr. Innanför dörren hittade ägaren två avlidna hundar som hon tog ut och gjorde sedan släckförsök i köket. Branden hade fått fäste i inredningen i köket och kunde inte släckas av ägaren.

## **SKADEOMFATTNING**

Tre djur avlidna, två hundar och en katt. Totalskada i kök samt rökspridning till angränsande utrymmen.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Spridningsrisk till annan fastighet var liten.

## **PRIMÄRBRAND**

Material placerat på spis

## **BRANDORSAK**

Påkopplad spispatta.



*Material på spispatta.*