

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Se polisens undersökningsprotokoll

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst var lägenheten, som var belägen på plan tre, rökfylld och innehavaren befann sig på balkongen.

Räddningstjänstens åtgärder

Inträngning via trapphus, och livräddning med maskinstege via balkong.

Brandförlopp

Trygghetslarm utlöst. när personal kollar upp detta upptäcks branden. Automatlarmet går samt någon ringer in om "konstaterad brand. Personen som kontrollerade trygghetslarmet har öppnat dörren till lägenheten men ej kunnat släcka branden. Stängt dörren igen.

Skadeomfattning

Rökskador i hela lägenheten

Spridningsrisker

Rökspridning till trapphus.

Primärbrand

Klädkammare/förråd

Brandorsak

Ej fastställd

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

av Kjell-Åke Svensson