

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i uthus xx-xx-xx klockan xx.xx adress X Z-stad

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten Z-stad

xx-xx-xx klockan yy.yy

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Mindre byggnad av typ Friggebod. Ca 3,8 m lång och ca 2,5 m bred. På framsidan finns en 0,8 m bred veranda. Byggnaden används som förråd. Den är byggd i trä med plåttak, stående på betongplintar. Bredvid denna byggnad finns två andra byggnader. Den ena som är lite större innehåller toa, dusch och förråd. Den andra som är en liten byggnad, är ett förråd för trädgårdsredskap o d. Avståndet mellan den brunna byggnaden och den med toa och dusch är endast 1,85 m och avståndet till den mindre byggnaden endast 2 m. Byggnaderna finns på en fastighet med en sommarstuga på. Den används endast sommartid. Ingen bor för tillfället där, men inflyttning för sommaren var planerad till dagen efter branden.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En person som gick förbi sommarstugan såg att det rök från den ena av byggnaderna. Han larmade räddningstjänsten. Inget släckförsök gjordes. När räddningstjänsten anlände brann det i två av byggnaderna, ett staket samt i skräp mellan byggnaderna.

UNDERSÖKNING

Brandskador på friggeboden och den mindre av byggnaderna. Väggar av 45 x 95 mm träregel, utvändigt stående brädfordring, insidan klädd med spånplatta. Hela byggnaden är oisolerad. I boden finns två lysrörsarmaturer och en vattenpump. Vatten tas från en intilliggande bäck. Ingen annan elektrisk utrustning finns i boden. Inget av detta var anslutet, det fanns ingen el på något. Branden inträffade på tisdag, ingen har varit på plats sedan söndagen innan. Undersökningen visar att branden har startat på byggnadens utsida. Den har börjat på den lilla verandan som finns vid entrésidan. Branden har börjat till höger om dörren. Branden har spridit sig i väggen och upp mot taket. Ett staket och en soptunna som fanns mellan byggnaderna har också antänts och branden har spridit sig till den intilliggande mindre byggnaden, ena väggen är brandskadad. På den lilla verandan har det stått en kartong med en kasserad vattenpump i. Under en intervju med ägaren framkom att det kastats lite annat i denna kartong, den skulle ju ändå på soptippen. Där fanns papper, förpackningar av papp och annat brännbart. Det visade sig också att på söndagen hade familjen städlat och börjat förbereda för sommarens inflyttning och bla oljat in en möbelgrupp som stod ute. Oljan hade strukits ut med en svamp. Svampen har troligen kastats i kartongen som stod ute vid friggeboden. Ingenting motsäger detta. Gynnsamma yttre förhållanden, soligt och varmt i en vindstilla kartong, har gjort att svampen har självantänt. Branden har pågått en tid innan den upptäckts. Om branden inte upptäckts, hade alla tre byggnaderna brunnit ner med risk för spridning till intilliggande skog.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns risk för brandspridning till intilliggande byggnader. Det var faktisk brandspridning till den mindre av de intilliggande byggnaderna.

SLUTSATSER

Branden har startat på byggnadens utsida. Branden har börjat i en kartong med skräp. En svamp med olja har självantänts.

ERFARENHETER

En onödig brand som kunnat undvikas på ett enkelt sätt.

FÖRSLAG

Mer info till allmänheten om riskerna med oljeindränkta trasor och svampar. Varningstexten på burkarna med olja kanske måste göras större och markeras.