

Brand i daghem

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kjell Wahling

UPPLYSNING OM BRANDEN

Larmet inkom larm om brand i daghem kl. 10.07. Vid brandförsvarets ankomst upptäcktes rökutveckling i daghemmets kök och angränsande rum. Rök trängde ut från flera fönster i övre våningsplanet. Släckningsinsatsen startade omgående. Rökdykare sändes in för invändig genomsökning och släckning. Alla barn hade utrymmts av personalen så byggnaden var tom. Branden hade startat i spisen och spridit sig upp i ventilationssystemet. En person rökskadades lindrigt

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden utgörs av en större byggnad av trä i två våningar.

BRANDFÖRLOPPET

Brandförloppet, blev relativt långsamt. Branden hade startat i spisen troligen beroende på elfel. Personalen hade försökt släcka med handbrandsläckare varvid branden hade begränsats. En pyrande glödbland hade uppstått inne i väggen och i det brännbara bjälklaget intill ventilationskanalen.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjades redan under pågående räddningsinsats. Vittnen kunde höras på platsen.

BRANDSPRIDNING

På grund av de byggnadstekniska förutsättningarna fanns risk för brandspridning till hela huset, om inte en släckinsats gjorts.

SLUTSATS

Branden har startat i spisen och spridit sig uppåt till ventilationskanalen. Tack vare ett rådigt ingripande av daghemmets personal kunde barnen snabbt utrymmas och samlas ute i daghemmets trädgård. Branden slogs ner och begränsades med handbrandsläckare.



