

**Höors Kommun  
Räddningstjänsten i Höör**

**Olycksundersökning  
Brand i batteriladdare & batteri**

---

**Utfärdad av:  
Markus Blåder, brandinspektör**

		<h2>Olycksundersökning</h2> <h3>Brand i batteriladdare &amp; batteri</h3>			
<b>Utfärdad av:</b> Markus Bläder, brandinspektör			<b>Version</b> 1	<b>Övrigt</b>	
<b>Kommun</b> Höörs Kommun	<b>Datum</b> 2011-01-18	<b>Organisation</b> Räddningstjänsten i Höör	<b>Kvalitetsgranskad av:</b>		
<b>Larmnummer</b> XXX	<b>Larmtid</b> XXX	<b>Adress</b> XXX	<b>Objektstyp</b> Villa		
<b>Startföremål</b> Batteriladdare med batterier. GP PoweeBank 3. Model; GPPB04GS. Batterierna var GP egna.	<b>Startutrymme</b> Tvättstuga	<b>Direkt orsak</b> Fortsatt laddning av ett färdigladdat batteri.	<b>Bakomliggande orsak</b> XXX		

### Syfte

Syftet med olycksundersökningen är att hitta åtgärder som kan göras för att förebygga liknande olyckor.

*Utredningen följer enligt normen en icke skuldbeläggande filosofi.*



*Foto 1. Batteriladdare med batteri.*



# Undersökningsprotokoll

<b>Dokument</b> Brand i batterieladdare och batteri	<b>Datum</b> 2011-01-18	<b>Version</b> 1
--	----------------------------	---------------------

## 1. Bakgrundsbeskrivning

En man kommit till brandstationen i Höör och visar en laddare för laddningsbara batterier. Han berättar att det hade börjat brinna hemma hos honom under natten och att han hade släckt branden själv. Branden var belägen i en tvättstuga. Det visade sig att ett batteri i en laddare (se foto 2) har börjat brinna för att sedan ta sig till textilier, dammsugare mm. Laddaren hade varit i laddning i ca 1 dygn innan händelsen. Laddaren är ca 2 år gammal. Mannen berättar att han har köpt nya batterier under dessa två år.

## 2. Orsaksutredning

Mannen ville inte lämna kvar laddare med batterierna hos räddningstjänsten (han skulle lämna tillbaka den). Det är sannolikt batteriet som har börjat brinna. Orsaken till detta kan vara att laddningen inte upphörde då batteriet var färdigladdat. Det är dock osäkert om det var fel på laddaren eller batteriet.

### Batterieladdaren:

Märke: GP PoweBank3.

Modellnummer: GPPB04GS.

### Batteri:

**Märke: GP 2500.** Uppladdningsbart batteri, kan återuppladdas upp till 1000 gånger. GP NiMH 2500mAh. AA/R6.



Foto 2. Batterieladdare med batteri.



# Undersökningsprotokoll

Dokument  
Brand i batterieladdare och batteri

Datum  
2011-01-18

Version  
1



Foto3. Batteriladdare med batteri.

### 3. Återförning- uppföljning

Rapporten skickas till följande

- Räddningstjänsten i Hörby
- Räddningstjänsten i Höörs
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress  
Box 53  
243 35 Höör

Besöksadress  
Terminalvägen 1

Telefon vxl.  
0413-28 000

Telefax  
0413-28 219

E-mail  
[raddningstjansten@hoor.se](mailto:raddningstjansten@hoor.se)

Internet  
[www.hoor.se](http://www.hoor.se)