



## Undersökningsprotokoll

# Olycksundersökning

Datum  
2011-12-08

Handläggare  
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning  
2011A00761

Anledning till undersökningen:

## Brandtillbud i lägenhet [REDACTED] :



**Uppdragsgivare:**

MSB.

**Uppdrag:**

Olycksundersökning av brandtillbud i flerbostadshus [REDACTED] .

**Undersökningen utförd:**

Dan-Ola Sandén

**Bilagor:**

Fotobilaga.

### Upplysningar om branden

Larmtid:

Lördagen den 19 november 2011 kl.17.15

Adress:

[REDACTED] Falköpings kommun.

Objektstyp:

Flerbostadshus.

Startutrymme:

Vardags/Sovrum

Startföremål:

T-shirt

Brandorsak:

Rökning i kombination med alkoholintag.

Insatsrapport:

2011A00761

Id olycksundersökning  
2011A00761

## **Objekt och händelsebeskrivning.**

### Beskrivning av objektet.

Ett flerbostadshus i centrala [REDACTED] som ligger ca. 15 km. från Falköping. Huset har 5 st. lägenheter i tre plan med källare. Huset är av betongbjälklag med tegel på väggar och tegel på tak samt tvåglasfönster i hela huset. Lägenheten har haft en fungerande brandvarnare.

### Händelsen.

En förbipasserande (gående) hörde en brandvarnare tjuta i det aktuella huset. Troligen stod altandörren på glänt. Han sprang upp och bankade kraftigt på dörren till lägenheten. Efter någon minut kom lägenhetsinnehavaren och öppnade och rök vällde ut från lägenheten.

Lägenhetsinnehavaren togs om hand utanför dörren och upptäckaren larmade SOS 112 om lägenhetsbrand. Lägenhetsinnehavaren har kraftiga brännskador på armen. Den drabbade var påverkad av alkohol och ev. tabletter. En känd alkohol och tablettmissbrukare.

Deltidsstyrkan från [REDACTED] var först på plats och vädrade ut röken och dumpade ut det som var kvar av t-shirten från lägenheten. Falköpingsstyrkan kom senare till platsen.

Glödbrandsrester låg på parkettgolvet som släcktes av några glas med vatten.

Lägenhetsinnehavaren fördes med ambulans till sjukhus.

Id olycksundersökning  
2011A00761

## Undersökning:

### Omständigheter.

Vid undersökning och samtal med räddningsledare har troligen mannen (lägenhetsinnehavaren) suttit och rökt och druckit alkohol i fåtöljen i vardagsrummet som också fungerat som sovrum. Mannen har troligen somnat och tappat cigaretten på sig som har antänt den tröja som han haft på sig. Han har då vid uppvaknande slängt av sig tröjan på golvet som orsakat en mindre brand och sedan gått och lagt sig i sängen. Det finns sotflagor på kudden. Han har sedan vaknat och vid den bankning av lägenhetsdörren som den gående gjorde då han hörde brandvarnaren tjuta och rop på hjälp hördes inifrån lägenheten innan dörren öppnades.

### Insatsutvärdering

Deltidsstyrkan från [REDACTED] som larmades har en sk. FIP-funktion (förstainsatsperson) där styrkeledaren åker i egen bil. Styrkeledaren var på platsen efter ca. 4 min. från larm från SOS. Senare ca. 5 min eller 9 min. från larm var resterande styrka på plats. När deltidskåren från [REDACTED] får larm om bränder och olyckor åker även räddningstjänsten från Falköping till [REDACTED]. Även här finns FIP-funktion där styrkeledaren åker i egen bil. Falköpings FIP var ca. 5 min. före resterande styrka från Falköping. Normalt tar styrkeledare från Falköping över räddningledarrollen om en större händelse sker i området tills insatsledare kommer på plats. Detta var inte aktuellt i denna händelse.

Kvalitetsgranskad av: Brandingenjör Johan Hjortsberg.

Id olycksundersökning  
2011A00761  
Primärbrand.



Brandorsak.

Rökning i kombination med alkoholintag. Lägenhetsinnehavare sittande i fåtölj och röker, av någon orsak antänder cigaretten t-shirten som personen har på sig.

## **Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande**

**Den här händelsen visar att en fungerande brandvarnare har räddat livet på lägenhetsinnehavaren.**

Även i missbrukarkretsar där fungerande brandvarnare finns och inte lägenhetsinnehavaren själv vaknar av tjutet från brandvarnare finns det stora möjligheter att närboende eller i detta fallet gående utanför huset kommer till hjälp.

Samtal med ägare till flerbostadshuset var osäker på om det finns brandvarnare i alla lägenheterna. Detta kommer att följas upp med tillsyn av flerbostadshus i [REDACTED], där bla. krav om att ägare/nyttjanderättshavare skall montera brandvarnare i samtliga lägenheter (LSO 2003:778 Kap.2 §2 )

FIP-funktion (förstainsatsperson) på deltidskårer där styrkeledare åker direkt till t.ex.brandplats kan vara avgörande på bränder och/eller olyckor för ett snabbt ingripande.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Besök på platsen, samtal med räddningsledare och brandpersonal.

## Fotobilaga:



Brännmärken i parkettgolvet. Mattan på golvet har inte varit delaktig i händelsen. T-tröjan låg till vänster i det brända området.



Sotflagor på kudden.



Den brandvarnare som larmade satt i hallen strax innanför lägenhetsdörren.



Fåtöljen där mannen satt och rökade.

Cigaretten.