



Undersökningsprotokoll

Olycksundersökning

Datum
2012-09-10

Handläggare
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning
2012A00535

Anledning till undersökningen:

Glödbrand i säng på [REDACTED] Tidaholm.



Uppdragsgivare: MSB och Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.
Uppdrag: Utredning av sängrökning på [REDACTED] Tidaholms kommun.
Undersökningen utförd: Dan-Ola Sandén
Bilagor: Fotobilaga och cigarett inskickad till MSB för analys.

Upplysningar om branden

Larmtid: Lördagen den 25 aug. 2012 kl. 11.46
Adress: [REDACTED] Tidaholm
Objektstyp: Flerbostadshus
Startutrymme: Sovrum
Startföremål: Sängkläder
Brandorsak: Sängrökning
Insatsrapport: 2012A00535

Id olycksundersökning
2012A00535

Objekt och händelsebeskrivning.

Beskrivning av objektet.

Ett flerfamilshus i centrala Tidaholm med 3 trappuppgångar och 18 lägenheter . Huset har 3 våningar och källarplan med betongvalv i golv, väggar och tak. Huset har tegel på ytterfasad och tvåglasfönster i hela huset. Lägenhetsdörrarna är av EI30 klass med brevinkast i dörren. Varje lägenhet är en egen brandcell och har brandvarnare enligt fastighetsägare.

Händelsen.

Boende i området upptäcker att det kommer rök från en lägenhet på tredje våningen och hör ljudet från brandvarnare. En dörr från vardagsrummet står på glänt (fransk balkong) Grannar ringer SOS 112 och larmar om lägenhetsbrand. När styrkeledare kommer först på plats i egen bil (FIP=första insats person.) springer han upp i trapphuset och hör hur brandvarnaren tjuter. Grannarna vet inte om innehavaren är hemma, [REDACTED]. Styrkeledaren bankar på dörren men får inget gensvar och rapporterar till brandstyrkan att man skall förbereda uppbyggnad av läg.dörren och förbereda för livräddning. Under tiden kommer innehavaren hem från att ha gjort ett ärende på stan. Han [REDACTED] är behjälplig med nyckel till lägenheten. Innehavaren berättar att han brukar ligga i sängen och röka och att han tidigare på morgonen tappat glöd i sängkläderna. Detta tog han genast bort och beskrev att allt var borta innan han begav sig ut på stan. Räddningstjänsten dumpade ut säng, madrass och sängkläder och släckte av detta utanför byggnaden. Lägenheten rökventilerades genast och kontakt togs med fastighetsägare.

Id olycksundersökning
2012A00535

Undersökning:

Omständigheter.

Undertecknad kontaktade innehavaren efter några dagar och gjorde även besök i lägenheten för att prata om risker med rökning inomhus och framför allt sängrökning. Innehavaren medger att han röker ca. ett paket om dagen. Det aktuella märket på cigarettens var LEVEL som är inköpt ute i handeln i Tidaholm.

I det aktuella området har bostadstillsyn genomförts under förra året, då man uppmärksammade ägaren på att alla lägenheter skall förses med fungerande brandvarnare.

*En cigarett som innehavaren brukar röka är skickad för analys till MSB.
Självslocknande ??*

Insatsutvärdering

Brandstyrkan från Tidaholm larmades till platsen. Övrig tid kvällar nätter och helger är det en styrkeledare heltid på stationen i övrigt deltidspersonal som har 5 min. anspänningstid. Styrkeledare har en FIP-funktion (första insats person) och åker direkt till platsen. Senare kommer den ordinarie brandstyrkan. Man åker alltid med släckbil och ytterligare fordon beroende på vilken händelse det är. I detta fallet valde man en tankbil istället för höjdfordon. Vid larm om lägenhetsbrand i flerbostadhus skall höjdfordon medfölja. Insatsledare som var på väg till platsen larmar intialt även förstärkning från Falköping (rökdykarförstärkning och höjdfordon)

Kvalitetsgranskad av Brandingenjör: Johan Hjortsberg

Id olycksundersökning
2012A00535
Primärbrand.



Brandorsak.

Sängrökning.

Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande

En fungerande brandvarnare i flerbostadshus är inte bara viktig för lägenhetsinnehavaren, utan ljudet från brandvarnaren hörs oftast ut i trapphuset som i detta fall uppmärksammas av grannar som larmar 112.

Den cigarett. av märket LEVEL var självslocknande enligt MSB. I denna händelse gjorde det ingen skillnad från en vanlig icke självslocknande cigarett.

Fungerar självslocknande cigaretter som tanken var när lagstiftningen om dessa infördes ?

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.


Besök på platsen, samtal med räddningsledare Mikael Ström.

Dan-Ola Sandén
Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm

Fotobilaga:



Sängmadrass som lämpades ut från lägenheten. Gamla brännmärken upp i vänstra hörnet.



Sovrummet.