



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Olyckundersökningsprotokoll

Nivå 2

Olycka: Brand i byggnad,

Adress: [REDACTED]

Datum: 2012-02-14

Dnr: RU 12-19

SOS larm nr: 3185486

Väderförhållande: Sydlig vind med snöfall.



Utredare: Kenneth Möller, Brandinspektör

POSTADRESS
Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS
Storgatan 89
FÄRJESTADEN

TELEFON
0485-470 00
Borgholm 880 00

TELEFAX
0485-472 62
Borgholm 12870



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖLAND

Händelseförlopp

Fastighetsägaren gick ut på gårdsplanen och upptäckte att gården var rökfylld, (som dimma) enligt ägaren. Han återvände in i huset för att kontrollera att det inte var brand i bostadshuset, men upptäckte inget där. När han kommer ut på gårdsplan ser han att rök kommer ut från takfoten på närliggande (södra) ladan där flisaneläggningen finns. Ägaren ringer 112 och möter räddningstjänsten när de anländer.

Byggnaden

Byggnaden är en äldre ladugårdsbyggnad, med måtten ca: 8 gånger 25 meter. Ytterväggar är i sten, taket är belagt med eternitplattor, hela byggnaden är att betrakta som en brandcell.

Byggnadens västra gavel gränsar till bostadshuset med ett avstånd av ca: 3 meter. Bostadshuset tak var beklätt med tegel, men med ett underliggande spåntak vilket utgjorde en risk för antändning.

Räddningsinsatsen

Vid räddningstjänstens framkomst var byggnaden helt övertänd, beslut i stort var att rädda bostadshuset. En begränsningslinje utgjorde ladans gavel mot bostadshuset samtidigt som man försökte släcka ned branden i ladan och dämpa lågor och gnistregn. Taket rasade in på ladan vilket "ramade" in branden. Räddningsstyrkor från Mörbylånga, Degerhamn, Färjestaden samt Runsten anländer.

Insatsen blev lyckad tack vare en stor räddningsstyrka och bra bedömning från räddningsledaren i första insatsen.

Brandorsak

Teknisk utredning från polisen kommer inte att utföras, men utredare från räddningstjänsten gör en bedömning att en trolig orsak kan vara självantändning i flislager vilket utgjorde ca; 19-20 kubikmeter.

Brandskyddskontroll av anläggning utförd i juni 2011 och sotning i januari 2012.

Förslag till åtgärder

Kanske ha mindre flislager och möjligtvis täta kontroller i eller omkring flislager.

Rökdetektor i lager seriekopplade till bostadshus?

Svårigheter

Vattenförsörjning vid denna typ av bränder och årstid är ett ständigt återkommande problem. Kunskap om branddammars placering och dess kapacitet viktigt när tankbilar töms vartefter. Vid denna insats fanns vatten att tillgå.

POSTADRESS
Box 111
386 22 FÄRJESTADEN

GATUADRESS
Storgatan 89
FÄRJESTADEN

TELEFON
0485-470 00
Borgholm 880 00

TELEFAX
0485-472 62
Borgholm 12870