

## Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Personbil i trädgård

### Sammanfattning av händelsen

Förare till personbil som färdas i ett villaområde tappar kontroll över bilen och kör ner en lyktstolpe, ramar en busskylt, passerar två häckar och en gräsmatta. Stannar därefter i nästa häck.

### Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

En mycket översiktlig beskrivning av orsak och förlopp.

### Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Föraren tappade kontrollen över bilen.

### Insatsutvärdering

Ingen räddningstjänst förelåg.

### Åtgärder som föreslås

Framgår inte av rapporten.

### Slutsatser som bör föras vidare till berörda säkerhetsaktörer

Landskrona  
Räddningstjänst

Undersökningsprotokoll  
**Olycksundersökning**

Datum 2006-07-24  
Handläggare PF/TN  
ID – Olycksundersökning  
2006072436/PF/TN

Anledningen till Olycksundersökningen Måndagen 2006-07-24 kl: 20:47

**Trafikolycka, Personbil i trädgård** [REDACTED] **Landskrona**




**Upplysningar om olyckan**

Larmtid: Måndagen 2006-07-24 kl: 20:47  
Adress: [REDACTED] Landskrona  
Räddningsledare: Nr 7 Billy Persson  
Larmnummer: 2006006847/2006000425

**Olycksutredare**

\_\_\_\_\_  
Paavo Frick  
BM/Insatsledare

  
Tommy Nilsson  
Brandutredare

### Anledning till olycksundersökningen:

- Personbil i trädgård

### Olycksorsak/tillbud

- Personbil som kört i riktning mot Landskrona som av okänd anledning kört över på motsatt körbana, kolliderat med en lyktstolpe (som välte, slog runt och åkte med in i trädgården), rammat en busskylt för att därefter fortsätta genom två häckar över en gräsmatta för att slutligen landa halvvägs igenom nästa häck. Lyktstolpens rotända slog ned i gräsmattan ca två m utanför uterum. Inga människor befann i trädgården vid olyckstillfället.
- Familjen satt och spelade yatzy på uteplatsen i Häljarp. Plötsligt flög en vit Volvo över häcken och landade mitt i rabatten. Det var precis enligt ägarna till fastigheten som Gevaliareklamen ” när man får oväntat besök” Volvon kom körande genom samhället och hade först kört ner en lyktstolpe, innan den efter några meter längst trottoaren körde över en grannes häck och sedan över ytterligare en häck. Föraren hade inga fysiska skador, [REDACTED] Polisen misstänker inget brott i samband med det inträffade. Inga personer skadades vid olyckan.

### Undersökning av olycks/tillbudsförlopp

- [REDACTED]
- Polis ansvarade för utandningsprov blev taget på föraren.
- Samtal med gatukontorets Rolf Olovsson om eventuella orsaker i vägbanan som kunde medfört en okontrollerad färd för olycksbilen. I vägbanan strax s om olycksplatsen fanns en lagning i asfalten, ca 3x3 m, efter tidigare vattenläcka vilken hade en försänkning i mitten. Med normal hastighet skall detta inte kunna ha påverkat olycksförloppet. Platsen var försedd med varningsskylt för vägbula.

### Utvärdering av olyckan

Foto dokumentation. Fortsatt utvärdering av polisen.

### Insatsutvärdering

Ingen rtj förelåg. Fb åtgärder genomförda med kontakter av kommunens elverk och väg jouransvariga.

Samtliga berörda/drabbade fick möjlighet att samtala med sjukvårdspersonal.

Övrig info se insatsrapport (sign 7)

---

Paavo Frick

