



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN  
Räddningstjänsten

## UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Brand i flerfamiljshus  
Jönköping, Jönköping kommun  
Fredagen den 27 november 2009  
SOS Alarms ärendenummer 835437

---

### Räddningstjänsten

**Postadress:** 551 89 Jönköping **Besöksadress:** Glansgatan 7

**Telefon:** 036-10 56 62 (direkt) **Telefax:** 036 – 71 29 44

**E-post:** [gunnar.hansson@jonkoping.se](mailto:gunnar.hansson@jonkoping.se)

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i flerfamiljshus, [REDACTED], Jönköping, Jönköpings kommun, fredagen den 27 november 2009.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Gunnar Hansson, Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. Granskad av brandingenjör Fredric Jonsson.

## **UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN**

Samtal om röklukt i en lägenhet på plan 2 inkom till SOS som larmade ut en räddningsenhet (RE) och en ledningsenhet (LE) för undersökning på platsen. Under samtalet med SOS framkom det att det luktar rök och att "det låter som om någon slår sönder något". Under framkörning konstaterar SoL-befälet att det finns automatlarm i byggnaden och höjdenhet (HE) kör ut nyckel till platsen. När första RE kommer till adressen konstateras att det brinner i lägenheten och ytterligare en RE larmas ut.

### *Brandens utveckling och släckning*

Första RE var på plats cirka sju minuter efter larm till SOS. Man hinner inte vänta på den nyckel som skickas från brandstationen därför bryter man upp dörren och skickar in rökdykare som släcker branden.

### *Brand och rökspridning*

Branden spred sig inte utanför sovrummet, det som brandskadats mest var en bokhylla. En fläkt placeras i gatuplanet och trycker frisk luft genom trapphuset för att förbättra ventilationen ytterligare öppnas fönstren i den brandskadade lägenheten, dessa åtgärder förhindrar rökspridningen i byggnaden.

## **UNDERSÖKNING**


Lägenhetsinnehavaren uppgav att det luktade rök från hårfönen. När röklukten upptäcktes placerades den avstängd i bokhyllan, strax därefter lämnade innehavaren lägenheten. Vid undersökningen kunde konstateras att det brunnit i bokhyllan. Fönen låg efter släckningsarbetet på golvet, den såg förhållandevis oskadd ut, den skickades senare till SKL för kontroll.

Med hänsyn till brandbilden har branden troligen startat i bokhyllan men det är inte möjligt att säga om hårfönen är startföremålet.



**Bild 1.** Entredörren mot [redacted]

. Denna bild är tagen under släckningsarbetet



**Bild 2.** Bild tagen under släckningsarbetet.



**Bild 3.** Bild tagen under släckningsarbetet.



**Bild 4.** Hårfönen



**Bild 5.** Hårfönen, ansluten till vägguttag



**Bild 6.** Dörrbrytning