



# Olycksutredning

Datum  
2013-03-06  
Handläggare  
Peter Karlsson  
Diarienummer  
10/13-309

Anledning till undersökningen:

**Brand Hvb boende**

**Filipstad**



**Uppdragsgivare:** Bergslagens Räddningstjänst  
**Uppdrag:** Brandsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
**Undersökningen utförd:** 2012-11-22 av Brandinspektör Peter Karlsson  
**Bilagor:** Insatsrapport, fotobilaga,

## Upplysningar om branden

Larmtid:	2012-11- 18 kl 12:30
Adress:	[Redacted]
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Boende för ensamkommande flyktingbarn
Startutrymme:	Lägenhet/Gruprum
Startföremål:	Bakom en soffa
Brandorsak:	Anlagd brand
Insatsrapport nr:	201201366

## Sammanfattning – Erfarenhet

Tidig upptäckt av branden tack vare att automatlarmet löste ut. Ungdomarna har varit på brandstation och fått information om allvaret när det gäller bränder. Ett mera målinriktat förebyggande arbete måste dock till för att åstadkomma ett varaktigt trendbrott. En ansvarig person eller grupp bör utses med uppgift att samordna och driva de skadeförebyggande åtgärderna efter en långsiktig plan.

## Bergslagens Räddningstjänst

Peter Karlsson  
Brandinspektör

**Postadress:**  
Box 424  
681 29 kristinehamn

**Besöksadress:**  
Scheelegatan 1a  
Filipstad

**Telefon:**  
0550-63600  
**Direktnr:**  
0590-15216

**Telefax:**  
0550-63600  
**Org nummer**  
212 000-1124

**Bankgiro:**  
5159-2673  
**Postgiro:**  
100 78 12-9



Bild från baksidan av byggnaden. Röd ring (brand lägenhet)



Brandlägenheten utifrån trapphuset.



Bild från trapphuset och in i hallen.



Översiktsbild på brandrummet.



Gaveldelen på soffan lämpades ut på balkongen av räddningstjänsten.



Soffan är placerad som den stod innan räddningstjänsten lämpade ut den på balkongen.



Trolig primärbrand.



ID brandutredning  
201201366

## HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

### Före framkomst

Automatlarmer löser ut på boendet, enligt rutiner går en av personalen till centralapparaten och den andra går och kontrollerar om det är skarpt larm eller om det är ett falskalarm. Detta görs enligt Boendets handlingsplan för brand. När personalen kommer upp till lägenheten så upptäcker man att det är fullt utvecklad brand i uppehållsrummet, man motringer omgående till SOS-Alarm och meddelar att det är ett skarpt larm och fullt utvecklad brand i lägenheten. En person ligger och sover i ett annat rum i lägenheten, den personen tas ut av personalen på platsen. Därefter tar han en brandsläckare och försöker att dämpa branden i rummet, men han får retirera pga av värmen och röken i rummet.

### Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst är det fullt utvecklad brand inne i uppehållsrummet. Hela lägenheten är rökfylld av feta brandgaser. Det är även rök i trapphuset och angränsande lägenheter på samma våningsplan.

### Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarna går in och släcker av branden inne i uppehållsrummet, man öppnar upp fönster och balkongdörr så att man får frånluft innan man påbörjar ventilering av lägenhet och trapphus. Även de angränsande lägenheterna ventileras av hjälp med (ppv) övertrycksfläkt. En uppsamlingsplats upprättas i angränsande trapphus, där ungdomarna samlas i avvaktan på att polispatrull anländer till platsen.

### Brandförlopp

Brand i soffa golv och vägg i uppehållsrummet.

### Skadeomfattning

Uppehållsrummet har fått brand och värmeskador, övriga rum i lägenheten är rökskadade.

### Spridningsrisker

Spridningsrisk gällande brand förelåg till hela lägenheten, spridningsrisk gällande rök förelåg till hela lägenheten samt till trapphus och angränsande lägenheter.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Ombyggt hyreshus BR 1 byggnad av betongbjälklag, huset är i tre våningar och två trapphus.  
Lägenheterna med egen Brandcellsskiljande i EI 60.

### Primärbrand

Bakom soffan.

### Brandorsak

Anlagd

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Räddningstjänstens insatsrapport.

Besök på platsen med Tekniska Roteln Karlstad

Förhör med personal på boendet

Undertecknad var räddningsledare under insatsen

## SÄNDLISTA: MSB

Polisen Tekniska Roteln Värmland  
Filipstads kommun

## OLYCKSUTREDARE

Peter Karlsson  
Brandutredare / Insatsledare  
Tel: 0590-15216  
Mobil: 070-3163671  
E-post: [peter-a.karlsson@brt](mailto:peter-a.karlsson@brt)

## UTREDNINGEN ÄR GRANSKAD AV

Brandinspektör  
Jörgen Kjellberg