



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Smedjebackens kommun

Insatssammanställning

Datum: 2013-11-30

Diarienum:2013.101

Utredare: Lars Andersson

Eget larmnummer:201300297

SOS larmnummer:2836721

Händelsedata

Datum för händelsen:2013-11-30 Klockan 07:45

Adress: [REDACTED] Smedjebacken

Typ av olycka: Brand i byggnad

Typ av skada(or): Total brandskada

Orsak: Misstanke om anlagd brand



Fakta

	Datum	Tid		
Larm till SOS:	2013-11-30	07:44:19	Larmbehandlingstid:	00:00:48
Larm till Rtj:	2013-11-30	07:45:07	Anspänningstid:	00:05:53
Första bil ut:	2013-11-30	07:51:00	Körtid:	00:12:00
Ankomst skadeplats:	2013-11-30	08:03:00	Angreppstid:	00:03:00
Insatsen påbörjades:	2013-11-30	08:06:00	Insatstid:	: :
Rtj avslutades:	2013-11-30	09:08:00	Tot. tid för insatsen:	01:22:53

Sammanfattning av olyckan

Larm inkom 07:45:07 till räddningstjänsten i Smedjebacken om branden på adressen [REDACTED]

Vid räddningstjänstens ankomst 08:03:00 var ladan helt övertänd.

Enligt fastighetsägare kan det röra sig om någon typ av elfel. De hade problem med strömmen redan på fredagskvällen. På lördagsmorgonen gick säkringar ett antal gånger och vattentrycket försvann. För att undersöka varför vattentrycket försvann så begav sig fastighetsägaren till ladan där utrustningen för vattnet fanns (hydropress). När han kom in i ladan så var den rökfylld och han upptäckte att det brann i anslutningen till vattenpumpen. Utrustningen för vattnet var utrustad med värmekablar för att förhindra frysning.

Fastighetsägaren sprang för att hämta en brandsläckare men när han återkom så brann det redan i gaveln på ladan. Han koncentrerade sig på att tillsammans med sin sambo att få ut hästarna. Hönsen gick dock ej att rädda.

Det fanns risk för spridning till intilliggande förrådsbyggnad (ca.20 meter). Då bostadshuset låg ca. 76 meter från stallet förelåg ingen risk för spridning mot detta objekt.

Plats och objektsbeskrivning

Ladugård ca. 300 m². Byggnaden i trä med plåttak. En förrådsbyggnad låg i närhet ca.20 meter samt boningshus låg ca. 80 meter från ladan.

Händelseförlopp

Vid räddningstjänstens ankomst 08:03:00 var ladan helt övertänd.

Fastighetsägaren hade fått ut tre hästar från ladan, men ca.10 höns blev kvar i lågorna. Personalens inriktning blev att skydda närliggande byggnader.

Metoder

Skydda närliggande byggnader. Vatten från släck- och tankbil användes.

Samarbete

Fungerade tillfredsställande

Samband

Fungerade tillfredsställande

Utrustning

Fungerade tillfredsställande

Kompetens

Fullgod

Ledning

Beslut

Skydda närliggande byggnader.

Alternativt genomförande

Slutsatser och viktiga erfarenheter

Då det sedan September 2013 har varit många bränder i byggnad i kommunen där man inte ser någon naturlig förklaring till händelsen, hade polisen till en början misstanke om anlagd brand.

Efter tekniska undersökningar har dock detta avskrivits.

Vy från



Ladan helt övertänd vid ankomst

