



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051

Olycksutredning.

Utredare Brandmästare Jan Klauser	Myndighet Ängelholm räddningstjänst	Telefon 0431- 46 81 23
Medutredare -	Myndighet/Organisation -	Telefon -
Olycksdatum 2014-01-29	Olycksplats [REDACTED]	Olyckstyp Brand i byggnad
Utredningsdatum 2014-01-30	Bilagor Bilder	
Insatsrapportnummer 2014A00052		

Uppdragsgivare: Ängelholms räddningstjänst
Bilagor: Bilder.
Syftet: Klarläggande om brandorsak
Upplysningar om olyckstillfället.

Sammanfattning:

Larmtid; 18:48:41
Adress; [REDACTED]
Objektstyp; Villa
Startutrymme; Vinden
Startföremål; Skorsten
Orsak, Direkt – Indirekt; Skorstensbrand, okänt



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051

Bakgrundsbeskrivning:

På fastigheten finns förutom boningshus även två friliggande ekonomibyggnader. Boningshuset är uppfört i slutet av 1800-talet och är i en träkonstruktion, gjutjärnskaaminerna är inkopplade före 1911.

I boningshuset fanns det två av varandra oberoende lägenheter som bägge var bebodda. Vinden var oinredd.

Huset användes som året runt boende.

Händelseförlopp:

Hyrestagaren till den sydvästra lägenheten hade under en tidsperiod noterat att draget i skorstenen hade försämrats. På kvällen den 2014-01-29 satt han och tittade på tv:n och noterade då att draget blivit avsevärt bättre samtidigt hördes ett kraftigt visselljud.

Vid en kontroll upp mot vinden noterades det att glöder ”rann” ned för skorstenens stock samt att det var en utvecklad brand i taket omkring skortenstocken.

Hyresgästen lämnade då skyndsamt sin lägenhet och meddelade sin granne att det brann i huset. Därefter larmades SOS.

Då räddningstjänsten från Ängelholm anlände, konstaterades det att branden brutit igenom taket. Beslut togs om att låta boningshuset brinna ned under bevakning samt att skydda de övriga ekonomibyggnaderna emot brandspridning.

Direkta orsaker till olyckan:

Med stor sannolikhet har en brand utvecklats i skorstenen, till följd av tryckhöjningen har skorstenen spruckit och branden har då fått möjlighet till att sprida sig från skorstenen till vinden och taket. Därefter har brandspridningen accelererat till övriga huset.

Bakomliggande orsaker till olyckan:

Vid senaste brandskyddsprotokollet noterades mindre tjärbildning i skorstenen samt att det även förslogs åtgärder för att förebygga att mer tjära skulle bildas. Oklart om detta följdes.

Alla brandskyddskontroller förutom köksspisens är kontrollerade november 2012.

Skorstenen är sotad 2013-08-09, brandskyddskontroller är genomförda 2011/2012

De som inte är trivseleddning skall sotas tidig höst 2014.



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051

Förslag till åtgärder/Förbättringar:

Under inledningen av 2014 har ett ökat antal eldstadsrelaterade bränder kunnat noteras. Att genom olika media genomföra informationsinsatser, skulle kunna leda fram till att medvetenheten om riskerna blir avsevärt högre med att elda på ett felaktigt sätt.

MSB bör ha ett ansvar i att se trenderna beträffande eldstadsrelaterade bränder och utifrån detta skapa möjligheter till en nationell informationskampanj.

Återkoppling:

Lagåterkoppling räddningstjänsten

MSB

SIMAB – Patrick Nilsson



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051

Bilder bilaga.



Inom röd cirkel fanns skorstensstocken samt trappan till vinden där branden upptäcktes.



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051



Närbild på kvarvarande del av skorstenen där branden startat.



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga.

Skapat: 2014
Reviderat: 20
Dnr:420.2014.00051

