



# Olycksutredning

Datum  
2016-02-24  
Handläggare  
Peter Karlsson  
Diarienummer  
2015/747-309

Anledning till undersökningen:

**Brand Hvb boende**

**Filipstad**



**Uppdragsgivare:** Bergslagens Räddningstjänst  
**Uppdrag:** Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
**Undersökningen utförd:** 2015-06-17 av Brandutredare Peter Karlsson  
**Bilagor:**

## Upplysningar om branden

Larmtid:	2015-06-13 03:29:56
Adress:	[Redacted]
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Boende för ensamkommande flyktingbarn
Startutrymme:	Lägenhet
Startföremål:	Brand i säng
Brandorsak:	Anlagd brand
Insatsrapport nr:	2015000643

## Sammanfattning – Erfarenhet

Någon har kastat ett brännbart material mot och in genom fönstret, antändning har skett i sängen och sängkläder. Personal på platsen gör en bra insats när dom tar en pulversläckare på platsen och släcker branden. Sedan stänger dom till dörren och väntar in räddningstjänsten

## Bergslagens Räddningstjänst

*Peter Karlsson*

Peter Karlsson  
Brandutredare

**Postadress:**  
Box 424  
681 29 kristinehamn

**Besöksadress:**  
Scheelegatan 1a  
Filipstad

**Telefon:**  
0550-63600  
**Direktr:**  
0590-15216

**Telefax:**  
0550-63600  
**Org nummer**  
212 000-1124

**Bankgiro:**  
5159-2673  
**Postgiro:**  
100 78 12-9



Bild 1. Man ser brandrester på fönsterbläcket, där någonting har kastats mot fönsteröppningen.



Bild 2. Brand i sängen, madrassen samt i sängkläder.



Bild 3. Brandrester samt en lampa som ej har med branden att göra.



Bild 5. Högerfönstret har stått uppställt och det vänstra har varit stängt vid inkastningstillfället av det brandbara materialet.



Bild 4. Något liknande plastmaterial som har smält vid fönsterkarmen.



## HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

### Före framkomst

Automatlarmet löser ut på boendet, enligt rutiner går en av personalen till centralapparaten och den andra går och kontrollerar om det är skarpt larm eller om det är ett falskalarm. Detta görs enligt Boendets handlingsplan för brand. När personalen kommer upp till lägenheten så upptäcker man att det är fullt utvecklad brand i rummet, man motringer omgående till SOS-Alarm och meddelar att det är ett skarpt larm och fullt utvecklad brand i lägenheten. En av personalen går in med en brandsläckare och slår ner branden, stänger sedan igen dörren till rummet för att stänga in branden.

### Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst är det enbart lite glödbänder i sängen.

### Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarna går in och släcker av glödbänderna samt att man ventilerar ut rök med hjälp av övertrycksfläkten.

### Brandförlopp

Brand i säng och sängkläder.

### Skadeomfattning

Brandskadad säng samt röksmitta i övriga delar av lägenheten.

### Spridningsrisker

Spridningsrisk gällande brand förelåg till hela lägenheten, spridningsrisk gällande rök förelåg till hela lägenheten samt till trapphus och angränsande lägenheter.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Ombyggt hyreshus BR 1 byggnad av betongbjälklag, huset är i tre våningar och två trapphus.  
Lägenheterna med egen Brandcellsskiljande i EI 60.

### Primärbrand

Sängen/Fönsterbrädan

### Brandorsak

Anlagd

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Räddningstjänstens insatsrapport.

Besök på platsen med Tekniska Roteln Karlstad

Förhör med personal på boendet

Förhör med Insatsledaren

### SÄNDLISTA:

MSB

Polisen Tekniska Roteln Värmland  
Filipstads kommun

### BRANUTREDARE:

Peter Karlsson

Brandutredare / Insatsledare

Tel: 0590-15216

Mobil: 070-3163671

E-post: [peter-a.karlsson@brt](mailto:peter-a.karlsson@brt)