



# Olycksutredning

Datum  
2017-05-12  
Handläggare  
Larz Eidwall  
Diarienummer  
2017-000109

Anledning till undersökningen:

## Brand i byggnad [REDACTED] Kristinehamn

**Uppdragsgivare:** Bergslagens Räddningstjänst  
**Uppdrag:** Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
**Undersökningen utförd:** 2017-04-14 av Olycksutredare Larz Eidwall  
**Övriga deltagare:** -  
**Bilagor:** -

### Upplysningar om branden

Larmtid:	2017-04-08 kl. 18:48
Adress:	[REDACTED]
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Flerfamiljshus
Startutrymme:	Köket
Startföremål:	Stekpanna
Brandorsak:	Glömd stekpanna
Insatsrapport nr:	2017000386

### Sammanfattning – Erfarenhet

Stekpanna med olja och smör/margarin som glömts kvar på spisen vid matlagning. Personen i lägenheten har själv lyckats släcka branden med vatten.

### Bergslagens Räddningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

### HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

#### Före framkomst

En person som skulle laga mat häller i olja och smör/margarin i en stekpanna och går förmodligen på toaletten. När han kommer tillbaka brinner det på spisen.

#### Omfattning vid ankomst

Branden släckt. Endast rök i lägenheten.

#### Räddningstjänstens åtgärder

Endast kontroll av fläktskåpet samt vädring av rök.

#### Brandförlopp

En person som skulle laga mat häller i olja och smör/margarin i en stekpanna och går förmodligen på toaletten. När han kommer tillbaka brinner det på spisen. Personen släcker på något sätt branden med vatten. Branden har spridit sig lätt till fläktskåpet.

#### Skadeomfattning

Fläkten och fläktskåpet brandskadat, lägenheten lätt rökskadad. Personen får lätta brännskador på armar och händer förmodligen av att det brinnande fettet i stekpannan sprids när vattnet och det

**Postadress:**  
Box 424  
681 29 Kristinehamn

**Besöksadress:**  
Bangatan 9-11  
691 31 Karlskoga

**Telefon:**  
0586-63600  
**Direktnr:**  
0586-63622

**Telefax:**  
0550-63600  
**Org nummer**  
222 000-0919

**Bankgiro:**  
5159-2673  
**Postgiro:**  
100 78 12-9

fettet blandas.

### Spridningsrisker

Ingen spridningsrisk till lägenheter i närheten förelåg.

## **UNDERSÖKNING**

### Platsbeskrivning

Flerfamiljshus i två plan med tre lägenheter i varje plan.

### Brandorsak

Kvarglömd stekpanna med olja/margarin/smör i. Personen uppger att det inte är matlagandet som orsakat branden utan att det blivit fel på den nyligen installerade fläkten. Denna orsak kan uteslutas då ett elfel ej kan åstadkomma dom skador som finns på fläkten och fläktskåpet.

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Besök på brandplatsen 2017-04-14, samtal med fastighetsägare, styrkeledare från räddningstjänsten.

SÄNDLISTA:

MSB

OLYCKSUTREDARE:

Larz Eidwall

Olycksutredare / Insatsledare

Tel: 0586-63622

Mobil: 073-5058861

E-post: [larz.eidwall@brt.se](mailto:larz.eidwall@brt.se)





