

Förundersökning

**Brand i källare Kroksbäcksskolan, Hyllievångsvägen
6, Malmö. 2017-06-26**



Dan Persson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02684
Händelse:	Branden/olyckan 2017-06-27, tisdag, klockan. 22:10 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-07-10	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/03352 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K763131-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd någon gång på 1970-talet. Byggnaden är en enplans byggnad och består utvändigt av en betongstomme beklädd med tegel. Invändigt består den dels av betongväggar och dels av gipsväggar.

Beskrivning händelse

Ett brandlarm kom in till ett väktarbolag som skickade ut en väktare till platsen. När väktaren var på plats konstaterades att det var kraftig rökutveckling i ett källarutrymme varpå väktaren larmade därefter räddningstjänsten. Räddningstjänsten anlände och satte in rökdykare i källaren (foto 1). Rökdykarna fann branden som mestadels var i staplade torkpappersrullar (foto 2) släcktes snabbt av rökdykarna. Räddningstjänsten ventilerade sedan ut röken med hjälp av sina fläktar.

I samband med branden identifierades dels att det pågick takarbete i lokalerna men även att flertalet dörrar hade ställts upp i källaren.

Beskrivning skador

Väggar och tak i förrådet brandskadades och källargången utanför rökskadades.

Trolig orsak

Branden var troligtvis anlagd och detta styrks av brandskadorna i förrådet. De skadorna som fanns på elkablar i förrådet hade orsakats av branden.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår ingen vidare utredning.

Malmö, 2017-07-10

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/03352
Polisrapport 5000-K763131-17
Intervju med polistekniker
Eget platsbesök 2017-06-28 tillsammans med polisen tekniker.



Foto 1, källargång.



Foto 2, förrådet där det brann fanns det torkpapper staplat mot ena väggen, där branden tros startat.