



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

## Förundersökning

Brand i villa [redacted] Lund  
2017-06-21



Dan Persson

---



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02448
Händelse:  Branden/olyckan 2017-06-22, onsdag, klockan. 09:55 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-06-22	Förundersökning	DPN	ACN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/03230(internt larmnummer) Bilaga 1

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

## **Byggnad**

Byggnaden är en fristående villa som är uppförd år 2012 i två plan.

## **Beskrivning händelse**

Ett väktarbolag larmade SOS och berättade att de via en kamera såg att det är rökfyllt i huset. Räddningstjänsten anlände, bröt sig in via ytterdörren och gick in och släckte branden. Röken ventilerades ut.

## **Beskrivning av skador**

Tvättstugans inredning, väggar, tak och torktumlare brandskadades och resten av huset rökskadades.

## **Trolig orsak**

Branden har startat av okänd anledning i anslutning till torktumlaren och brandorsaken har inte gått att fastställa. Möjliga scenarier är ett elfel i torktumlaren eller att branden anlagts och anlagd brand inte bedöms som troligt. Torktumlaren var enligt ägarna ansluten till men inte påslagen och det fanns inga kläder i den.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Utredningen kommer att skickas till såväl tillverkaren som MSB.

*Lund, 2017-07-05*

*Dan Persson  
Brandinspektör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/03230  
Intervju med, styrkeledare, insatsledare och fastighetsägare  
Eget platsbesök 2017-06-21




Foto 1. Tvättstugan.



Foto 2, placering torktumlare



Foto 3, torktumlare Siemens WT44E103DN (E-klass C)



Foto 4, Siemens WT44E103DN (E-klass C)