



Förundersökning

Brand i personbil Rönbladsgatan 1, Malmö 2017-06-25



DOKUMENTINFORMATION

| | |
|---|-----------------|
| Ärende: | Förundersökning |
| Handläggare: | Jonas Sandberg |
| Beställare: | Ulf Bergholm |
| Diarienummer: | 1900.2017.02552 |
| Händelse: Branden/olyckan 2017-06-25, söndag, klockan. 19.00 Insatsrapport 2017/03300 | |

| Version | Datum | Utgåva | Handläggare | Kvalitetsgranskare |
|---------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2017-06-30 | Förundersökning | JSS | UBM |

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/03300 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Stommen av byggnaden är i betong. Taket är isolerat i garaget. Ovanför parkeringshuset ligger Rönnens sporthall och under garaget finns källare.

Beskrivning händelse

Många samtal inkom till SOS om kraftig rökutveckling från P-huset Rönnen. Vid räddningstjänsten ankomst såg man kraftig rökutveckling från garaget på plan 1. Bilen som brann stod cirka tio meter från en gallergrind från de öppna gluggarna på långsidan av garaget. Branden släcktes från två håll. Efter friläggning av isolering i taket upptäcktes mindre glödbränder. Mindre rökspridning skedde till omklädningsrummen i idrottshallen.

Beskrivning skador

Bilen blev totalt utbränd (foto 1). Taket i garaget fick skador efter friläggning orsakade av räddningstjänsten (foto 2). Inga personskador har inrapporterats.

Trolig orsak

Branden är anlagd.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att distrikt centrum genomför tillsyn på objektet med anledning av rökspridning till idrottshallen.

Lund, 2017-06-30

Jonas Sandberg

Brandinspektör

Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/03300

Intervju med styrkeledare



Foto 1. Totalt utbränd personbil.



Foto 2. Skador taket efter friläggning av isolering.