



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

## Förundersökning

**Brand i tvättmaskin Rönnebergavägen 26B, Eslöv  
2017-03-26**



---

Jonas Sandberg



## DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01323
Händelse:  Branden/olyckan 2017-03-26, söndag, klockan. 17.29 Insatsrapport 2017/01574	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-03-28	Förundersökning	JSS	BLN

**Bilagor:**

Insatsrapport: 2017/01574 (internt larmnummer) Bilaga 1

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

## **Beställning/uppdrag**

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

## **Byggnad/Objekt**

Byggnaden är uppförd 1968 i tre plan. Bjälklaget är i betong och fasaden är klädd med tegel. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter.

## **Beskrivning händelse**

Boende i huset larmade räddningstjänsten då brandlarmet i källaren hade löst ut. När räddningstjänsten ankom till platsen blev man hänvisad till tvättstugan i källaren där tvättmaskinen brann. Branden släcktes och tvättstugan samt källargången ventilerades med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

## **Beskrivning skador**

Tvättmaskinen blev brandskadad (foto 1 och 2) och tvättstugan fick rök- och sotskador (foto 3 och 4).

Det fanns tvätt i tvättmaskinen som inte skadades.

## **Trolig orsak**

Trolig orsak till branden är kortslutning i tvättmaskinens elektronik.

## **Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering**

Ingen vidare utredning.

Tvättmaskinens beteckning: Cylinda FFT 1200. Utredningen skickas till Cylinda.

Lund, 2017-03-28

*Jonas Sandberg*  
*Brandinspektör*  
*Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Insatsrapport 2017/01574



Foto 1. Den brandskadade tvättmaskinen.



Foto 2. Kraftiga brandskador på elektroniken i tvättmaskinen.



Foto 3. Rök- och sotskador i tvättstugan.



Foto 4. Sotskador på väggarna i tvättstugan.