



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

**Brand i lägenhet, Stensjögatan 56, Malmö
2017-01-04**



Jonas Sandberg

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.00103
Händelse:	<p>Branden/olyckan 2017-01-04, onsdag, klockan. 13.52 Insatsrapport 2017/00100</p>

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-01-09	Förundersökning	JSS	BLN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/00100 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K16443-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd under början på 1970-talet. Byggnaden har sex våningar och bjälklaget är i betong. Fasaden är klädd med tegel. Byggnaden klassas som en BR 1 byggnad. Gruppboendet (LSS) ligger i bottenplan. Det finns åtta lägenheter och varje lägenhet är brandtekniskt avskild från övriga utrymmen i minst 60 minuter. På gruppboendet finns ett internt utrymningslarm.

Beskrivning händelse

Brandlarmet aktiverades på boendet och personal skyndade till den drabbade lägenheten. De upptäcker då att brukaren anlagt en mindre brand i sängkläder och släcker branden. Brukaren är utåtagerande och kastar saker mot personalen och sätter eld på fler föremål i lägenheten bl.a. en mindre plastgran och en tvättpåse. Personalen släcker även dessa bränder. När räddningstjänsten anländer till platsen går man in i lägenheten och konstaterar att bränderna är släckta. Lägenheten ventileras via självdrag.

Beskrivning skador

Brandskador på sängkläder (bild 1), plastgran (bild 2) samt brännmärke på golvet (bild 3).

Trolig orsak

Bränderna är anlagda.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att distrikt Hyllie genomför tillsyn på boendet.

Lund, 2017-01-10

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/00100
Polisrapport 5000-K16443-17



Bild 1. Brand i sängkläder.



Bil 2. Brandskadad plastgran placerad på fönsterkarm.



Bild 3. Brännmärke på golvet.



Bild 4. Lägenhetsdörren till den drabbade lägenheten.