



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i kök på gruppboende för hemlösa

2017-06-12



Jonas Sandberg



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Jonas Sandberg
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02350
Händelse: Branden/olyckan 2017-06-12, måndag, klockan. 20.08 Insatsrapport 2017/03074	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
1	2017-06-14	Förundersökning	JSS	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/03074(internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är uppförd i två plan. Byggnaden består av två huskroppar som är sammanbyggda till ett större komplex. Verksamheten utgörs av ett transitboende för personer som är tillfälligt bostadslösa. Verksamheten drivs av Malmö kommun och boendet har funnits sedan 2014. Det finns tolv rum och två samlingslokaler i byggnaden. Rum och kök är brandtekniskt avskilda i EI 60 från övriga delar. Det finns ett utrymningslarm i byggnaden som är kopplat till Lövestad LC.

Beskrivning händelse

Branden startade i en kastrull i ett av köken i byggnaden. När brandlarmet löste ut upptäckte en boende branden i köket. Den boende hämtade en pulversläckare och släckte branden och larmade räddningstjänsten. Vid räddningstjänstens ankomst var branden släckt. Personal från socialtjänsten tillkallades till platsen. Då spisfläkten hade brandskadats kontrollerade räddningstjänsten temperaturen i imkanalen ovanför spisen med värmekamera för kontroll av eventuell brandspridning till vinden.

Beskrivning skador

Brandskador på spis, spisfläkt, skåp och köksgolv (foto 1, 2 och 3). Sotskador på väggarna i köket (bild 4).

Inga personskador.

Trolig orsak

Trolig orsak är att en boende har lämnat en kastrull oövervakad då spisplattan har varit påslagen.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredningen skickas till distrikt Jägersro samt till tillsyn direkt. Utredaren föreslår att det genomförs en tillsyn enligt LSO på objektet.

Lund, 2017-06-14

*Jonas Sandberg
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning

Insatsrapport 2017/03074

Händelserapport: 5600-20170612-0811

Intervju med styrkeledare samt personal från socialförvaltningen i Malmö kommun.



Foto 1. Brandskador på spis.



Foto 2. Brandskador på spisfläkt.



Foto 3. Brandskador på köksgolvet.



Foto 4. Sotskador på väggarna i köket.