

Förundersökning

**Brand i lägenhet, [REDACTED], Malmö
2017-05-20**



Anna Andersson Carlin

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.02165
Händelse:	Branden/olyckan 2017-05-20, lördag, klockan. 13.54 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	ACN	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/02604 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K555253-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av **Ulf Bergholm**.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är ett flerbostadshus uppförd 1954 i tre plan. Byggnadens brandtekniska klass motsvarar Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Dock är dörren in till den aktuella lägenheten brandtekniskt oklassad.

Beskrivning händelse

Enligt insatsrapport och polisanmälan hade brand uppstått i olja i en kastrull på spisen i den aktuella lägenheten och grannar som upptäckte branden tog sig in i lägenheten och släckte.

Beskrivning skador

Brandskador fanns på fläkt, inredning samt tak vid spisen (foto 1 och 2), sot- och rökskador i köket och resterande rum i lägenheten. Ett brännmärke fanns också på golvet i köket troligen orsakat av den varma kastrullen (foto 3).

Trolig orsak

Branden har troligen orsakats av att någon lämnat en kastrull med olja oövervakad på en påslagen spisplatta.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Ingen vidare utredning eller åtgärder föreslås.

Lund 2017-06-07

Anna Andersson Carlin
Brandingenjör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/02604
Polisrapport 5000-K555253-17
Besök på plats den 22 maj 2017



Foto 1 visar skador i köket ovanför spisen



Foto 2 visar skador i köket



Foto 3 visare brännmärke på golvet, troligen efter den varma kastrullen