



# Olycksutredning

Datum  
2017-12-14  
Handläggare  
Larz Eidwall  
Diarienummer  
2017-000867

Anledning till undersökningen:

## **Brand i byggnad Torget4 Karlskoga**

---

**Uppdragsgivare:** Bergslagens Rådningstjänst  
**Uppdrag:** Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
**Undersökningen utförd:** 2017-11-16 Olycksutredare Larz Eidwall  
**Övriga deltagare:** -  
**Bilagor:** -

### Upplysningar om branden

Larmtid:	2017-11-16 kl. 07:26
Adress:	Torget 4 Karlskoga
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Flerfamiljhus i tre våningar med caféer och restauranger
Startutrymme:	Källaren
Startföremål:	Frys
Brandorsak:	Tekniskt fel på frysen
Insatsrapport nr:	2017001320

### Sammanfattning – Erfarenhet

-

### Bergslagens Rådningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

## HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

### Före framkomst

Branden har startat någon gång under natten/morgonen och sedan slocknat av sig själv av syrebrist i lokalerna.

### Omfattning vid ankomst

Branden har slocknat av sig själv. Endast lite glöd vid frysen samt rök i lokalerna.

### Rådningstjänstens åtgärder

Släckning av glöd samt att fläkta ut rök.

### Brandförlopp

Kraftig brand i elektroniken i frysen. Rök och sot har sedan spridit sig i hela lokalen, både i källaren och upp i restaurangen. Lokalerna har varit så täta att syret tagit slut och branden har slocknat av sig själv.

### Skadeomfattning

Frysen av märket AHT Athen XL 207 End Cabinet totalförstörd av branden. Resen av källaren kraftig rök och sotskadad. Trapphus och källargången hade en kraftig lukt av bränt material.

---

**Postadress:**  
Box 424  
681 29 Kristinehamn

**Besöksadress:**  
Bangatan 9-11  
691 31 Karlskoga

**Telefon:**  
0586-63600  
**Direktnr:**  
0586-63622

**Telefax:**  
0550-63600  
**Org nummer**  
222 000-0919

**Bankgiro:**  
5159-2673  
**Postgiro:**  
100 78 12-9

### Spridningsrisker

På grund av att väggar, tak och golv var av betong fanns ingen spridningsrisk till andra lokaler.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Flerfamiljshus i betongkonstruktion i tre plan. I bottenplanet finns restauranger och caféer, och i dom övre planen finns lägenheter. Byggnaden inrymmer också en källarvåning där restaurangerna har tillgång till sin egen källarplats.

### Brandorsak

Branden har troligtvis startat någon gång under natten eller tidig morgon i elektronikdelen eller i anslutning till denna. Frysen var alldeles för förstörd för att i detalj se var i elektroniken branden startat.

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Besök på brandplatsen 2017-11-16, samtal med IL samt Styrkeledare från Bergslagens Räddningstjänst.

SÄNDLISTA: MSB  
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall  
Olycksutredare / Insatsledare  
Tel: 0586-63622  
Mobil: 073-5058861  
E-post: [larz.eidwall@brt.se](mailto:larz.eidwall@brt.se)

### Bilder







