	<p style="text-align: center;">Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund</p>	<p style="text-align: center;">Olycksförlopps utredning Brand i byggnad</p>
<p>Upprättad: 2017-05-10</p>	<p style="background-color: #cccccc;">[Redacted]</p>	<p>HR 2017-398</p>

Inledning:

Enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 skall en räddningsinsats utredas, för att i skälig omfattning, klargöra orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Händelse:

Brand i byggnad, [Redacted], Simrishamns kommun.
Måndagen den 1/5 2017.



Utlarmning:

Anrop inkommer till SOS 1/5 kl 23:23:17.

Förlarm: Station 3200 [Redacted] kl 23:24:24.

Nivå 2 larm: Yttre befäl 2080 kl 23:24:29.

Nivå 3 larm: Station 3200 [Redacted] kl 23:25:26.

Nivå 3 förstärkningslarm Station 3000 Simrishamn kl 23:26:03.

Nivå 3 förstärkningslarm Station 4000 Tomelilla kl 23:26:10.

Nivå 3 förstärkningslarm Station 2000 Ystad kl 23:26:28.

Inre befäl MRCSYD: 23:25:36.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149

1

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning: Se bilaga 1.

Flerfamiljshus i 1½ plan, med fyra lägenheter. Stenhus med träbjälklag, byggnadsår 30-40 talet.

Det bor tre personer i var sin lägenhet, en lägenhet står tom.

Det finns inga uppgifter om bygglov eller några väsentliga förändringar i byggnaden, hos byggnadsnämnden i Simrishamns kommun.

Byggnaden kan därför anses vara uppförd efter de byggnadsregler som fanns vid tiden för uppförandet.

Avstånd till närmsta byggnad är ca. 21 m.

Beskrivning av händelsen och räddningsinsatsen:

Vid framkomst ca. 23:23.00, rapporterar 3220 om kraftig brand, lågorna slår ut från bottenvåningen. Det kommer uppgifter om att personer saknas.

De tre brandmännen som kommer till platsen, möts av privatpersoner som stör dem i deras arbete.

██████████ är arbetsledare och han lämnar en lägesrapport (LR) 23:34:03 till SOS om att inriktningen på insatsen är livräddning.

Räddningsledare är Yttre befäl, ██████████.

Personalen förbereder för rökdykning, genom att säkerställa brandvatten-försörjningen och påbörja släckning i byggnaden.

Släckningen kommer att möjliggöra rökdykning, när nästa styrka anländer. Inledningsvis är styrkan från ██████████ 3 man, vilket är normal beredskap, efter plan.

Under släckningen försöker privatpersoner springa in i byggnaden, samt resa en stege mot västra gavelfönstret. Personalen är tvungna att mota bort dem, för deras egen säkerhet.

FIP-befälet från station 3000 Simrishamn är framme kl 23:38:48.

När styrkan från station 3000 anländer skall de påbörja rökdykning och sökning på ovanvåningen.

Under framkörningen, meddelar Yttre befälet att styrkan från Simrishamn är en man kort och att en man från ██████████ styrkan måste klä sig för rökdykning. Beskedet skapar oreda i släckningsarbetet, men det visar sig att styrkan från Simrishamn är fulltalig. Yttre befälet har inte fått rapport om detta av FIP-befälet.

LR från Yttre befäl kl 23:46:03, rökdykare insatta för livräddning, två äldre kvinnor eftersökes.

LR från Yttre befäl kl 23:55:07. Tomelilla styrkan har anlönt och blir insatta som rökdykare. Två rökdykargrupper är nu insatta i insatsen, Ystad styrkan finns klara för avlösning.

LR från Yttre befäl kl 00:12:39, en person hittad, på väg ut.

LR från yttre befäl kl 00:18:2, livräddning avbyts, branden släck utifrån och in i trapphuset, stort gnistregn över byn, branden kan inte släppas.

Polis och ambulans finns på plats under insatsen, polisen rapporterar att tre personer är skrivna på adressen, två män och en kvinna. Alla är ute kl 00:26:56.

Insatsen övergår i ett bevaknings och eftersläcknings skede.

LR från Yttre befäl kl 04:26:48, avveckling påbörjas, styrkorna kan börja återställa.

Räddningstjänstinsatsen avslutas söndagen den 2/5 2017 kl 04:30.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149

2

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

Brännbart material, avstånd och väderleksförhållande:

Lägenheterna innehåller normal mängd brännbart material, dvs. inredning och möbler. Byggnaden har mellanbjälklag av trä, vass och puts. Bärande väggar i tegel och puts, övriga väggar av trä, vass och puts. Takstolar och takkonstruktion av trä, med ytskikt av tegel. Oklassade lägenhetsdörrar mot trapphuset. Ostlig vind.

Faktiska brand och rökskador:

Hela huset är kraftigt brand och rökskadat, pga. rasrisk finns det bara begränsade möjligheter att ta sig in i huset i utrednings syfte.

Faktiska personskador:

En person omkommer i branden

Risk för brand och rökspridning, samt risk för farlig miljö för människor att vistas i:

Risk förelåg i hela byggnaden för brand och rökspridning, samt risk för farlig miljö för människor att vistas i.

Risk förelåg för människors liv och hälsa i hela byggnaden.

Underlag för utlåtandet:

Besök gjordes på platsen tillsammans med polisens tekniker, intervju gjordes med [REDACTED]

Jag har tagit del av bildmaterialet och gjort efterforskningar i kommunens arkiv, efter ritningar.

Det finns inget dokumenterat om byggnadens uppförande, gällande ritningar eller bygglov.

Erfarenheter:

Denna händelse typ ställer stora krav på en 1+2 stryka, utan möjligheter att påbörja rökdykning. Dessutom blir styrkan tvungen att hantera civila personer som försöker ta sig in i byggnaden.

Personalen blir under de efterföljande dagarna hårt ansatta av media och privat personer som ifrågasätter deras insats.

Sörf's ledning träffar personalen några dagar efter insatsen och ger stöd till dem för deras insats.

Åtgärder:

I kommande befälsutbildningar ingår det repetition om vad olika styrkor kan förväntas utföra i förhållande till olika händelse typer.

Rutiner för rapportering av bemanning på Sörf's stationer skall ses över av MA.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr	3
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149	

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

Bilaga 1.



Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr	4
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149	


E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

Bästa hälsningar

Torbjörn Lindén
Chef förebyggande

☎ 010 – 110 25 17

✉ torbjorn.linden@sorf.se



Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr	5
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149	

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

<u>Postadress</u>	<u>Telefon</u>	<u>Telefax</u>	<u>Hemsida</u>	<u>Bankgiro</u>	<u>Organisationsnr</u>	
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149	6

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se