



VÄREND'S RÄDDNINGSTJÄNST THOMAS JONASSON

UNDERSÖKNINGS PROTOKOLL


Lägenhetsbrand

Alvesta

Tisdag 2010-10-26 larm klockan 08.26

Insatsrapport Värends Räddningstjänst 2010/1020

Nummer SOS Alarm i Växjö 15.2561209.2



ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN	Lägenhetsbrand där en man omkom på första våningen i ett flerfamiljshus på [REDACTED] i Alvesta. Larm via SOS i Växjö till Värends Räddningstjänst tisdag 2010-10-26 klockan 08.26.
UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV	Insatsledare Thomas Jonasson Värends Räddningstjänst, som besökte brandplatsen onsdagen 2010-10-27 klockan 13.00 – 14.00.
BYGGNADEN	Ett 2-vånings hyreshus med lägenheter i den inredda vinden. Huset har 3 trappuppgångar med 6 lägenheter i varje trappuppgång. Huset är byggt i mitten på 60-talet.
HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS	<p>Enligt uppgift hade grannar känt att det luktade rök i trapphuset när de gick till jobbet cirka 06,30.</p> <p>När en bovärd kom till platsen cirka 8,20 så kände även han att det luktade rök och tyckte att det kom från den aktuella lägenheten. Han försökte ta sig in i lägenheten via dörren som var olåst, men var tvungen att backa ut igen och stänga dörren för lägenheten var rökfylld.</p> <p>Därefter larmade han.</p> <p>Larm inkom till Värends Räddningstjänst via SOS i Växjö 2010-10-26 klockan 08.26.</p> <p>Räddningsstyrkan i Alvesta ryckte ut med 7 man med släckbil, tankbil och hävare, från Växjö ryckte Insatsledare och en släckbil med 5 man ut. Även styrkan i Moheda med släckbil och 3 man larmades till platsen.</p> <p>När styrkan från Alvesta kom till plats 8 minuter efter larm så mötte bovärdens upp och visade till platsen.</p> <p>Styrkeledaren öppnade dörren till lägenheten och såg att det var rökfyllt ner till golvet, han stängde dörren igen och beordrade rökdykarna att gå in och göra en livräddningsinsats.</p> <p>När rökdykarna kom in i lägenheten så gick de direkt in i rummet var både sovrum och vardagsrum, i sängen var till vänster i rummet så såg man att det var en mindre brand. Det brann lite i sängen och på sängen låg en person [REDACTED]. De släckte snabbt branden och tog ut personen utanför huset, där tog ambulanspersonal som hade kommit till plats hand om denne.</p> <p>Ambulanspersonalen konstaterade att det var en man och att han hade omkommit.</p> <p>Rökdykarna gick in i lägenheten igen och lämpade ut sängen via balkongdörren</p>

UNDERSÖKNINGEN	<p>Thomas Jonasson besökte platsen 2010-10-27 klockan 12.00 – 13.30.</p> <p>Hela lägenheten hade rökskador och i det kombinerade vardagsrummet och sovrummet fanns det brandskador på väggen direkt in till vänster i rummet där hade sängen hade stått. Det var det enda stället som det fanns brandskador. I en askkopp som stod på ett bord vid sängen så fanns det fimpas, vidare fanns det brännmärke på golvet efter cigaretter.</p> <p>Ett flertal spritflaskor och ölburkar stod framme i lägenheten. Sängen som hade lämpats ut av räddningstjänsten var bortforslad.</p> <p>Det fanns ingen fungerande brandvarnare</p>
BRANDORSAKER	<p>Det är helt klart att branden har startat i sängen för det är bara den som har större brandskador och vidare så visar brandskadorna på väggen detta.</p> <p>Det fanns inga saker som var elektriskt anslutna som var skadade i närheten av sängen.</p> <p>Sänggrökning har med stor sannolikhet orsakat branden. Branden har haft ett långsamt förlopp.</p>
ERFARENHETER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER	<p>Sänggrökning är ett stort problem. Ett sätt att lösa problemet är att ställa krav på självslocknande cigaretter och cigarrer.</p> <p>Ensamstående män med missbrukarproblem (jag har inga bevis för att den som bodde i lägenheten var missbrukare, men det stora antalet spritflaskor som låg överallt i lägenheten kan tyda på detta) är en kategori som är överrepresenterade i dödsbränder.</p> <p>Denna grupp är svåra att komma åt med information om brandrisker, därför kan ett förslag vara att om de sociala myndigheterna har vetskap om dessa personer att man tar en kontakt med bostadsbolagen för att titta över möjligheten att sätta in brandvarnare som är kopplade till nätet och bostadssprinkler i deras boende.</p>



Hyreshuset med 3 våningar där översta våningen är en vindsvåning. Branden var på första våningen



Platsen där sängen hade stått var den enda plats där det fanns brandskador



Här var kanten på sängen. Utanför är bara rökskador



Bord som stod jämte sängen med cigaretter och fimpar. På golvet fanns flera bränmärken efter cigaretter



Den andra delen av rummet hade bara rökskador